

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KRAJOWSKO-
POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

FORT VIII

/IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO/

2. Miejscowość

TORUŃ

3. Wiek

XIX w. pot.

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

kujawskie
TORUŃ7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Ministerstwo Obrony
Warszawa

23. Użytkownik i jego adres

wojsko

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

fragment północno-
wschodniego końca
przeczołkowego

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wojskowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

wojskowe

17. Użytkowanie obecne

nie nadaje się do użytku

18. Nadaje się do użycia na

obiekt turystyczny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1846-82

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

rozpadł się w powietrze

1950.

teren fortu wymaga

uposażenie

25. Rejestr zabytku Nr

66/A 2941

rok

H.K.Z.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

State

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



SKALA 1:50000
FO5A

Był fortem pośrednim, otoczonym
foss walcowy (z której zachował się
tylko fragment), usytuowany z
prawej strony ulicy. Do fortu pro-
wadzi droga forteczna otoczona
wałem ziemnym. Obecnie cały fort
jest w ruinie, ze sładaniami dawnie-
go budynku dwukondygnacyjnego
koczarskiego, oraz muru obronowego.
W rejonie fortu znajdują się pięć
betonowych schronów ziemnych.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1991
L. Biskowski

37. Sprawdził dnia