

Nr

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

KULIAWSKO-
POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica / ul. Rynek Nowomiejski 23 /

2. Miejscowość

TORUŃ

1844

3. Wiek
XVI / XIX4. Styl
Renesans / bez5. Kubatura m³

ok. 800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

186

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

TORUŃ

c) gmina

7. Materiał
budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła / piwnice

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

+ poddasze

3

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

12

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Prez. M.R.N. TORUŃ

pl. Armii Czerwonej

8. Wyposażenie architektoniczne

Zmniejszenie szczytu - godło przedstawiające grzyba pomorskie. Kute. 90 w żelazie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kamienica mieszcz.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne, handl.

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne, handl.

23. Użytkownik i jego adres

Lokatorzy
sklep

24. Inwestor i jego adres

M.Z.B.M. TORUŃ

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Nowe Miasto

27. Nr hipoteczny

214

28. Akta budowlane

Prez. M.R.N. TORUŃ

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana prawd. w. 10580
przebudowana w poł. XIX w.
/zmiany w elewacji front. i
tylnej / w latach 1960-65 ele
kacja budynek na 2 XIX wiekowe
elementy

10. Udostępnienie

stałe

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	niezniszczona		
XII. 1945 r.	niezniszczona		
1967	stan zadowalający		

BIBLIOTEKA
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

L

K

J

I

H

G

F

E


D

B

A


Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Szczyt.

1:250



Elewacja frontowa.

Kamienica murów. tynków. 3-kondygnacyjna. 3-osiowa. Z pierwotnej fasady pozostał jedynie szczyt renesansowy zdobny ornamentem „poszarpanej wstęgi” i okucio-wnym. Pozostała reszta elewacji front. XIX-wieczna, bez-żadnych znaków stylowych. Szczyt zakończony ze-łaznym grzbiem. W piwnicy sklep. beczkowy.

Literatura: Użytkowana w uśc. przez rynku. Wnętrze zach-owało elementy dawnego układu.
TORUŃ - przew. P.T.T.K. pod red. I. Karsenskiej Tor. 1957
G. Umraskyński - dzieje Torunia 1933r.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1957	Remont	51.382

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia

V. 1958

Maria Abramowicz

37. Sprawdził dnia

M. Arszyński

3.V.67