


1. Obiekt zabytkowy <i>Ruiny zamku średniowiecznego</i>				2. Miejscowość <i>Radzyń-Figowo</i>			
3. Wiek <i>XIII   XIV</i>		4. Styl <i>gotyk</i>		5. Kubatura m <sup>3</sup> <i>10.800 m<sup>3</sup></i>		6. Powierzchnia w m <sup>2</sup> a) zabytkowa:      b) użytkowa: <i>1.800 m<sup>2</sup></i>	
7. Materiał budowlany		przed zniszczeniem		po odbudowie		20. Przynależność administracyjna a) województwo <i>śląskie</i> b) powiat <i>grodziski</i> c) gmina <i>Radzyń</i>	
a) ściany <i>fundam. mury</i>		<i>cegła kamień</i>		<i>cegła</i>		21. Stacja	
b) sklepienia		<i>cegła</i>				a) kolejowa <i>Radzyń</i>	
c) stropy						b) autobusowa <i>— " —</i>	
d) więzania dachu						22. Właściciel i jego adres <i>Prez. Gromadki i Rady Narodowej</i>	
e) krycie dachu		<i>kamień z tufkami</i>		<i>kamień z tufkami</i>		23. Użytkownik i jego adres	
8. Wyposażenie architektoniczne <i>dobrze zachowane rzeźby portali glazurowane polichromie gotycka z XIV w. wykończenie wspaniałe figuralne i kaplicy.</i>				15. Przeznaczenie pierwotne budynku <i>zamek książęcy</i>			
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych <i>siedziba starosty polskiego</i>			
				17. Użytkowanie obecne <i>muzeum</i>			
				18. Nadaje się do użycia na:			
9. Autorzy i data budowy i przebudowy <i>Wystrój wnętrza przez księcia v XIII/XIV 1481 r. renowacja v księ. XIV. Kaplica, 1765 r. białe dachy. Ok. 1800 r. muzeum zamku. v 1837 r. zostało zabudowane kaplicą. 1929 r. odbudowa. Budowa kaplicy wykończono v 1938 r.</i>				19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
Data		O P I S		zniszczenia o/o		odbudowa o/o	
VIII. 1939 r.							
XI. 1939 r.							
XII. 1945 r.		<i>unikatowa budowla i muzeum</i>		<i>70%</i>			
25. Rejestr zabytku nr <i>143</i> rok <i>18.8.1934</i> miejsce przechowywania <i>AWK R/12</i>				26. Nazwa księgi hipotecznej			
				27. Numer hipoteczny			
28. Akta				29. Fotografie <i>Arch. Woj. Kous. Zab.</i>			
30. Inwentaryzacja pomiarowa							



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bibliografia: Heise T. I. - str. 543  
 Pierwsza Olszewska 1928 r.  
 Schmidt Georg: Handbuch der Kunst der Baukunst, T. 1. - 1940.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1961-1965	Prace konserwatorskie - malarstwo kaplicy, konserwacja, odnowienie posadzki i rekonstrukcja sklepienia i stropu wzdłuż waleczek i koron murów.	3500

- Dokumentacja naukowa  
 Studium historyczno-architektoniczne: M. Arszyski - zestawienie źródeł, podsumowanie stanu badań, historia budowy, opis analityczny, charakterystyka materiału i techniki budowlanej, wnioski kons. O/Toruń 1956, s. 48, il. 58.  
 Dokumentacja fotograficzna prac budowlano-konserwatorskich /układ zdjęć i redakcja: Z. Nawrocki. O/Toruń 1961-68, il. 198.

- Dokumentacja projektowa  
 Inwentaryzacja 1:100, rys. 22, I. Sławiński, O/Toruń 1957, nr inw. 261/1  
 Inwentaryzacja detali kaplicy 1:1, rys. 40, I. Sławiński, O/Toruń 1963, nr inw. 261/3.  
 Inwentaryzacja odkrywek architektury 1:100, rys. 4, I. Sławiński, O/Toruń 1962, nr inw. 261/2.  
 Inwentaryzacja klatki schodowej 1:25, rys. 7, I. Sławiński, O/Toruń 1964, nr inw. 261/5.  
 Projekt odwodnienia i brukowania dziedzińca 1:100, rys. 1, O/Toruń 1967, nr inw. 261/13.  
 Projekt roboczy brukowania 1:100, rys. 1, I. Sławiński, O/Toruń 1967, nr inw. 261/14.  
 Projekt rekonstrukcji klatki schodowej 1:25, rys. 7, I. Sławiński, O/Toruń 1964, nr inw. 261/7.

- Konserwacja malarstwa  
 Resztki polichromii kaplicy, technika wapienna i kazeinowo-wapienna, XV w. Badania, prace zabezpieczające, utrwalenie warstwy malarzkiej, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie, kier. zespołu Z. Wolniewicz, O/Toruń 1963.

35. Uwagi różne

Wiadomości do kilku rubryk wg. danych wykrośniania ubytków przy piśmie Nr. kl. V - 111/30/53.

wiste

34. Inspekcje dnia 26. VIII. 1950 r.  
 Inspekcja konserwatorska 17-20.8.1946 r.  
 " " 22. V. 1956 r.

36. Wypełnił dnia 16. X. 1953 r.  
 Skapturova

37. Sprawdził dnia