

Nr

III

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

III

KULAWSKO-
POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica / ul. Małe Garbary 26 /

2. Miejscowość

TORUŃ

4714

3. Wiek
ok. XV / XVIII4. Styl
gotyk /5. Kubatura m³

ok 1050

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

TORUŃ

c) gmina

7. Materiał
budowlanyprzed znisz-
czeniempo odbu-
dowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

+ poddasze

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

8

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

—

c) piwnic

2

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

St. Werner TORUŃ ul. Małe Garbary
N 26 m 6

8. Wyposażenie architektoniczne

Szczegół gotycki od połowca.
z XVIII wiekiem zwróceniem
uformie marmułka

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kamienica mieszcz.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne

17. Użytkowanie obecne mieszkalne, handl.

18. Nadaje się do użycia na mieszkalne, handl.

23. Użytkownik i jego adres

Lokatorzy, sklep

24. Inwestor i jego adres

M.Z.B.M. TORUŃ

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbudowana prawd. w średnio-
wiewu, przebudowana w
XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Znisz- czenia %	dbu- dowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	— " —		
XII. 1945 r.	— " —		
1967	wymaga remontu		

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Nowe Miasto

27. Nr hipo-
teczny

73

28. Akta budowlane

Prez. M. R. IV TORUŃ

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe

OŚRODEK
DOKUM. HIST. I
ZABYT. TORUŃ

31. Szkic sytuacji



opisowe, fotografia

Widok z ul. Mała Garbany

3.1.67

Dom murewany, tynkowany, 2-kondygnacyjny, 3-osiowy. Elewacja frontowa zwieńczona jakoby by uproszczonym szczytem gotyckim w formie prostokąta, ponad którym widoczna część dachu krytego dachówką rymską. Od podwórza barokowy szczyt (XVIII w.) Stropy częściowo drewniane o skromnym profilu. Obiekt utrzymany w wschodniej części ulicy



Fragm. szczytu od podwórza

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
skala 1:200	kondygnacji 2+ podłane rys. 7 m	

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IV. 1958

Maria Abramowicz

37. Sprawdził dnia

M. Arsyński

3.1.67