

1. Obiekt zabytkowy
Kamienica /ul. Podmurna 81/

2. Miejscowość
TORUŃ 4739

3. Wiek
XVIII /XIX

4. Styl
Bez cech stylu

5. Kubatura m³
ca. 800

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
a) województwo
b) powiat
c) gmina

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków	14. Grunty należące do zabytku:	ha	21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) ściany	cegła		12. Ilość kondygnacji + poddasze	a) ogrody stylowe	—	a) kolejowa	w/m	
b) sklepienia			13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	—	b) autobusowa	w/m	
c) stropy			a) izb mieszkalnych	c) lasy	—			
d) więzania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń	d) wody	—			
e) krycie dachu	dachówka		c) piwnic	e) inne	—			

8. Wyposażenie architektoniczne
drewniane schody klasycystyczne.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
mieszk.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych
mieszkalne

17. Użytkowanie obecne
mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na
mieszkalne

22. Właściciel i jego adres
Prez. M.R.N. TORUŃ
pl Anni' Czerwonej

23. Użytkownik i jego adres
Lokatorzy

24. Inwestor i jego adres
M.Z.B.M. TORUŃ prez. M.R.N.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbudowano w XVIII w. przebudowywana w XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	niezniszczona		
XII. 1945 r.	niezniszczona		
1967	wymaga remontu		

10. Udostępnienie
stałe

25. Rejestr zabytku Nr 152
rok 1957 MK2 TORUŃ
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej
Stare Miasto

27. Nr hipoteczny
365

28. Akta Budowlane
Prez. M.R.N. TORUŃ

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

L

K

J

I

H

G

F

D

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



3X.67.


Obiekt usytuowany po zachodniej stronie ulicy. Wzniesiony na planie prostokąta, murowany, tynkowany, kryty dachem ceramicznym ustawionym kalenicowo. Pięciopiętrowa elewacja główna nie posiada rozczłonowania

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1957	Remont	75.347

Skala 1:200

konst. 2 + podł. one
wys = 8 m



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia lipiec 1958
Maria Abramowicz

37. Sprawdził dnia

M. Arszyński

3X.67.