

1. Obiekt

KOŚCIOŁ FILIALNY p.w. św.Stanisława i św.Marii Magdale.

2. Czas powstania


1806 r.,

3. Miejscowość

P R Z Y P U S T



1:400



4. Adres Przypust -K-ł Filialny
przy Parafii p.w.św.Jadwigii
87-730 N i e s z a w a

nr hipoteczny K.Wiecz.Nr.18.740.PBN

5. Przynależność administracyjna

województwo w ł o c ł a w s k i e

gmina Waganiec pow. ALEKSANDRÓW Kuj.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo b y d g o s k i e

powiat Aleksandrów Kujawski

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
p.w.św.Jadwigii

87-730 Nieszawa - Przypust

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 26 A / 310 data 17.02.1981r.

autor zdjęć Zb. Przybyszewski
data wykonania 23.09.1992r.,
miejsce przechowywania negatywów

PSOZ we W-ku



Widok kościoła od str.płd.-zach.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Parafia wzmiankowana w r. 1321, istniejący wtedy kościół był do r. 1582 kościołem parafialnym,

znany z drugiej połowy XVI w. kościół drewniany był z pewnością drugim, czy kolejnym na tym miejscu, gdy stał się kościołem filialnym, znacznie podłupał, w XVII w., opiekę nad świątynią sprawowali nieszawscy franciszkanie, w XVIII w., powrócił pod opiekę proboszczów z Nieszawy, w połowie XVIII w. Archidiacon włocławski Stefan Dunin, przy pomocy ofiarodawców zniszczony kościół odbudował od podstaw, już ok. 1800 r. świątynia ta spłonęła od pioruna, na jej zgliszczach w 1806 r. wzniesiono nowy obecnie istniejący/k-ł,

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: k-ł w zabudowie wolnostojącej, usytuowany na wzniesieniu otoczony luźną zabudową wiejską i starodrzewiem, od północnego-wschodu działkę zamyka stroma opadająca dolina starorzeczna Wisły.

MATERIAŁY i KONSTRUKCJA: k-ł drewniany, konstrukcji zrębowej, brewiona w narożach zawęgłowane na jaskółczy ogon, wzmocnione zewnątrz i wewnątrz lisicami, ściany osłonowe na zewnątrz oszalowane deskami w układzie pionowym na zakładkę; bryła kościoła posadowiona na fundamencie z kamienia narzutowych i podwalinie drewnianej łączonej na zacios, dołem nad podwaliną i pod szalowaniem z desek - umocowana listwa okapowa, w przyziemiu cokół tynkowy, wewnątrz - strop drewniany belkowy - od spodu podsufitka z desek w miejscach styku listwy przylegowe na stropie "ślepa" podłoga z desek z drewna iglastego, strop nieocieplony bez zasypki stropowej. Konstrukcja dachowa - krokwiowo-jętkowa, wielostokowa, dach dwuspadowy kryty dachówką "starorzyską" gontem, konstrukcja wieżyczki na sygnaturkę ze słupów, stężonych krzyżami św. Andrzeja i zastrzałami, połączona konstrukcyjnie z krokwiami więźby.

RZUT: k-ł jednonawowy wzniesiony na rzucie prostokąta, z wydzielonym prostokątnym węższym od nawy prezbiterium, korpus nawowy trójprzęsłowy, prezbiterium, dwuprzęsłowe zamknięte trzema bokami ośmioboku, nawa poprzedzona węższą kwadratową kruchtą, załom między północnym bokiem prezbiterium a szerszym od niego korpusem nawowym wypełnia prostokątna zakrystia.

BRYŁA: k-ł przekryty dachem siodłowym o dwóch wysokościach kalenic - wyższej nad korpusem nawowym, niższej nad prezbiterium, na kalenicy nawy w części wschodniej oktogonálna sygnaturka z latarnią, przybudówka pełniąca funkcję zakrystii od północnego-wschodu zblokowana z prezbiterium i nawą, przekryta dachem pulpitowym, doprowadzonym pod kalenicę dachu, kruchta od zachodu dość niska,

c.d. na Załączniku nr 1

14. Kubatura ok. 1130 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 130 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne funkcja sakralna	17. Użytkowanie obecne kościół filialny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont pokrycia dachowego, częściowa wymiana szalowania - -1946r., Naprawa podmurówki, szalunek -1948r., Pokrycie dachu zakupionym gontem wraz z szalowaniem szczytów -1955r.,		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy , konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stwierdzono : - silne porażenie drewna podwalin, belek zrębowych i szalunku, elementy konstrukcyjne więźby dachowej lokalnie również porażone przez owady, zniszczenia powierzchniowe krokwi,	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Konieczny remont zabezpieczający.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Kujawski W.: Nieszawa, Ład Boży Nr 7/456/

KZSP XI, z.1, str.11-24

Rocznik Diecezji Włocławskiej 1991, W-ek 1991,


23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Piotr Dębicki

25.09.1992r.,



26. Sprawdził

27. Załączniki

Nr.1 / c.d. pkt.13 oraz zdjęcia.

1. Miejscowość P R Z Y P U S T	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół FILIALNY	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. pkt.13 / opisu / oraz zdjęcia na odwrocie
-----------------------------------	--	--

przekryta dachem siodłowym.

ELEWACJA: frontowa - jednoosiowa w osi nowsza kruchta w niej otwór drzwiowy wysokością sięgający belki /krzyżowej/, w nim drzwi dwuskrzydłowe, opierzone poziomymi klepkami w ramie, w górnej części wąskie nadświetle z pionowymi szczebelkami, oszkłone, na wysokości kalenicy kruchty a pod profilowanym gzymsiem podszczytowym frontu - umieszczone prostokątne okienko w oprawie listwowej, uchylone, przeszklone. Elewacje - południowa i północna korpusu nawowego dwuosiowe, w osiach okna krosnowe, prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym, dwudzielne, w obramieniu belkowym, nad przęsłem wschodnim nawy wpuszczona w dach oktogonałna sygnaturka z latarnią i ostrzelistym, stożkowym hełmem zwieńczonym krucyfiksem, w górnej części obiega k-ł wydatny, profilowany gzyms podokapowy.

WNĘTRZE: k-ł jednonawowy, przekryty stropem płaskim, zaokrąglony po bokach, pod stropem gzyms profilowany, tęcza o narożach ściętych z profilowaną belką, wejście do zakrystii oraz do nawy od zachodu prostokątne, w obramieniach profilowanych, w nawie drzwi dwuskrzydłowe, osadzone nakładkowo, zamek wpuszczony, chór muzyczny wsparty na dwóch sfazowanych filarach, z parapetem występującym trójbocznie w części środkowej, dzielony pilasterkami, pomiędzy którymi arkadki w obramieniach cekinowych i z rantami zwieńczonych trójkątnymi szczycikami, w których główki aniołków, w zamknięciu prezbiterium ołtarz główny lekko wklęsły /rokokowo-klasycystyczny z ok. 1800 r./. Przed ołtarzem w prezbiterium - dwie ławy kolatorskie, późnorennesansowe /ok. 1600 r./ o przedpiersiach dzielonych ślepymi arkadkami ujętymi płaskorzeźbioną dekoracją o motywach okuciowych i rantowych, zwieńczonych trójkątnymi szczycikami, w nawie ołtarze boczne ustawione pod skosem - rokokowo-klasycystyczne.

INSTALACJA: elektryczna.

Wkładkę założył: Piotr Dębicki
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ we W-ku



Elewacja zach.-połud.



Wnętrze - widok na str.wsch.



Elewacja zach.-północna