



1. Obiekt
606/3
STODOŁA

2. Czas powstania
II połowa XIX w.

3. Miejscowość
WAGANIEC

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
87 – 731 Waganiec

nr hipoteczny
lub. ewid. gruntów 269/13

5. Przynależność administracyjna
Kujawsko – Pomorskie

województwo
gmina Waganiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
przed 01.01.1999 r.
województwo Włocławskie

8. Właściciel i jego adres
Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa OT Warszawa
ul. Wspólna 30
00 – 519 Warszawa

9. Użytkownik i jego adres
Hodowla i Nasiennictwo
Roślin Ogrodniczych Spółka
z o.o. w Wagańcu

10. Rejestr zabytków
379/A z dnia 21.05.1996 r.

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Z 1388 roku pochodzą pierwsze wzmianki o Wagańcu, który był wówczas własnością szlachty zagrodowej. W XVII wieku właścicielem Wagańca jest już Jakub Waganiecki a na przełomie XVII/XVIII wieku właścicielami są Wojciech Umiński i Paweł Wolski. W XVIII wieku Waganiec należy do Gostomskich a od 1 połowy XX wieku do 1939 roku stanowi własność rodziny Bacciarrellich. Stodoła wybudowana została jak i pozostałe budynki w 2 połowie XIX wieku, prawdopodobnie w związku z wybudowaniem w 1862 roku linii kolejowej Kutno – Toruń ze stacją w Wagańcu. Po zakończeniu wojny majątek został upaństwowiony i przejęty przez Stację Hodowli Roślin Ogrodniczych Waganiec. W 1993 roku nieruchomość została przejęta przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie i użytkowany jest przez Stację Hodowli i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych Spółka z o.o. w Wagańcu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA : Budynek stodoły położony na wzgórzu, w północno – wschodniej części założenia. Zlokalizowany w północnej części wsi, wraz z zespołem folwarcznym ograniczony z trzech stron : północnej, wschodniej i południowej drogami lokalnymi, wzdłuż których od strony północnej i wschodniej rozlokowana zabudowa mieszkalna wsi, od strony południowej i zachodniej użytki rolne;

MATRIAL I KONSTRUKCJA : Fundamenty kamienno-ceglane; ściany z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowane wewnątrz i na zewnątrz tynkiem gładkim, wapiennym; – więźba dachowa odkryta, drewniana, o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej; – dach dwuspadowy, kryty blachą; – podłogi cementowe; – stolarka drzwiowa w formie dwuskrzydłowych wrót, deskowych, spagowych;

RZUT : Budynek stodoły na rzucie wydłużonego prostokąta, jednoprzestrzenny, od strony zachodniej i wschodniej na osi pierwszej i drugiej od strony południowej i osi skrajnej od strony północnej otwory drzwiowe w formie wrót;

BRYŁA : Budynek o bryle zwartej, prostopadłościenniej, jednokondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym;

ELEWACJE : Elewacja frontowa, zachodnia : sześćoosiowa, jednokondygnacyjna, otynkowana w wyodrębnieniu detalu ceglanego, zwieńczona ceglanym gzymsem w formie opaski; na osi pierwszej i drugiej od strony południowej i osi skrajnej od strony północnej otwory drzwiowe – wrota przekryte łukiem odcinkowym z drzwiami dwuskrzydłowymi, deskowymi, spagowymi, w pozostałych osiach prostokątne płytkie blendy zwieńczone fryzem ceglanym w formie ząbków kostkowych; - elewacja tylna wschodnia: czteroosiowa, jednokondygnacyjna, w całości otynkowana, na osi drugiej od strony zachodniej i skrajnej od strony wschodniej otwory drzwiowe – wrota przekryte łukiem odcinkowym, między nimi blendy analogiczne jak w elewacji frontowej; - elewacja szczytowa zachodnia : pozbawiona otworów, szczyt nieotynkowany, oddzielony fryzem ceglanym w formie ząbków kostkowych, elewację wspierają dwie bezuskokowe szkarpy ; - elewacja szczytowa wschodnia przylega do budynku współczesnej stodoły;

WNĘTRZE : wnętrze jednoprzestrzenne z odkrytą więźbą dachową;

WYPOSAŻENIE : brak

INSTALACJE : elektryczna

14. Kubatura	ok. 1200m ³	15. Powierzchnia użytkowa	ok. 350 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne	stodoła	17. Użytkowanie obecne	magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)				19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)			
				Stan zachowania dobry.			
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie							

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Ewidencja dla zespołu dworsko – parkowego w Wagańcu, gm. Waganiec, woj. wrocławskie. Katalog parków – woj. wrocławskie, mgr inż. Magdalena Lisowska, mgr inż. Ewa Szulc, mgr inż. Jakub Zemła, grudzień 1995

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

mgr Piotr Obłog, wrzesień 2002 r.

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

mgr Piotr Obłog, wrzesień 2002 r.

plany, rysunki

imię, nazwisko, data, podpis

mgr Piotr Obłog, wrzesień 2002 r.

zdjęcia fotogr.

archiwum fot. WO SOZ Delegatura Wrocław

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

wkładki nr 1

1. Miejscowość	WAGANIEC	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	Waganiec	STODOŁA	Fotografie
3. Powiat	Aleksandrów Kujawski		
4. Województwo	Kujawsko - pomorskie		



Wkładkę założył: mgr Piotr Obłog, wrzesień 2002 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów archiwum fot. WO SOZ Delegatura Włocławek

