

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

II.

Kościół parafialny p.w. św. Michała

2. Miejscowość

gm. Koronowo  
Wtelno

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>3850 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>a) zabytkowa: 385 m<sup>2</sup> b) użytkowa: 385 m<sup>2</sup>

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Bydgoszcz

b) powiat

Bydgoszcz

c) gmina

Wtelno

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

-

b) sady i grunty uprawne

-

a) kolejowa

Wtelno

4 km

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) autobusowa

Trzyczyn

2 km

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

22. Właściciel i jego adres

Biuro parafialne

Wtelno

c) piwnic

-

e) inne cmentarz

-

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz główny - drewn. polichrom.  
dwa boczne ołtarze - drewn. - polichrom. f. kok.  
Ambona - rokokowa  
Dwa feretrony - barok. 2-ga poł. XVIII w.  
Drzwi spiżowe 1699 r.

barok

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół

17. Użytkowanie obecne

Kościół

18. Nadaje się do użycia na

Kościół

23. Użytkownik i jego adres

Biuro parafialne

Wtelno

24. Inwestor i jego adres

Biuro parafialne

Wtelno

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

DK. 1470 założony przez Cystersów  
1630 wymieniony drewniany  
Obecna budowa 1785-1787 - fundacji  
opata chęstobuskiego. W 1863 roku  
rozbudowany. 1908 - restauracja  
dobudowana wieża

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

nie zniszczony

1959

stan zachowanie dobry

1967

— 1 —

25. Rejestr zabytku Nr

320

8.06 1955

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Archiwum W.K.Z

29. Fotografie


Archiwum W.K.Z

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BENEDIKT  
OSTRZAŁY  
ZABYTKI



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia  
 Budowla położona pośrodku wsi, na niewielkim wzniesieniu, otoczona murem i cmentarzem. Kościół orientowany, masywny z cegły, tynkowany. Złożony na planie krzyża. Unikatowe, jednokolumnowe ramiona transeptu tworzą kaplice. Od poł. przejście do zakrystii, na planie prostokąta. Na ścianie pn. prezbiterium tablica fundacyjna z datą: 1786. Dach dwuspadowy, kryty dachówką.



Bibliografia: 1) Nieczna Chetminska - Pelpli - 1928 r. str. 261  
 2) Kohte J. Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Braunschweig  
 Berlin 1897 str. 24  
 3) Katalog zabytków miast i powiatu Bydgoszcz - 1956-57 str. 19

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-47	naprawa pękniętych murów w prezbiterium za pomocą otaku, naprawa dachu	22.000
1952-53	zakończenie elektryczności	
1952-53	wymiana pokrycia dachowego oraz konserw. tynków	
1956-58	renowacja wnętrza	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje
			1945 - insp. - Konserwatorska
			1946 - insp. - Konserwatorska
			1947 - insp. - Konserwatorska
			1950 - insp. - Konserwatorska
			1953 - insp. - Konserwatorska
			1957 - insp. - Konserwatorska
			1959 - insp. - Konserwatorska

35. Uwagi różne  
 na cmentarzu grobovec malana Leona  
 Wyrotkowskiego

36. Wypełnił dnia 13.XI.1959

Januta Kapturova

37. Sprawdził dnia 01.11.1962

E. Kadwiska