

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica /ul. Krzyżacka 4/ ob. Słusarska 4

2. Miejscowość

TORUŃ

3. Wiek

poł. XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 1600

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

budońskie

b) powiat

TORUŃ

c) gmina:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

4

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

—

c) piwnic

1

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

P. Winiarski  
TORUŃ ul. Krzyżacka 4

23. Użytkownik i jego adres

Firma prywat. /Winiarski/  
Zakład Słusarski

24. Inwestor i jego adres

użytkownik j. w.  
F.G.M. TORUŃ

25. Rejestr zabytku Nr

78 429

rok 1957

13. 04. 1983 MK2 TORUŃ

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Nowe Miasto

27. Nr hipoteczny

253

28. Akta budowlane ST. Naek. Bud.  
Prez. M.R.N. TORUŃ

29. Fotografie MK2 TORUŃ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOXOMENTACJI  
ZABYTKÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

Wymieszka żelazna /kluz/.  
Szczęt barokowy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kamienica mieszcz.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkalne, przem.

17. Użytkowanie obecne mieszkalne, przem.

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

niezniszczona

XII. 1945 r.

niezniszczona

1967

stan zachowania

10. Udostępnienie

stałe





tematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Elevacja frontowa. Widok z ul. Krzyżackiej.

Wymieszka.

Kamieniczka z barokowym szczytem, oraz przyległe dwoje jakoby 2 domy /kwatera 3 onione / Pod tym samym numerem, zwieńczone nisko attyką /możliwe uproszczenie dawnych szczytów barokowych/. W sieniach wyraźne ślady węgla i przesklepienia. Obiekt usytuowany w ptn.

Literatura *pięć ulicy*

TORUŃ - pnw. P.T.T.K. TORUŃ 1957r.

Obiekt przylegający od zachodu do domu zwróconego barokowym szczytem i holowym nie posiada wartości zabytkowej

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
skala 1:200		

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia *czerwiec 1958r.*

*Małgorzata Abramowicz*

37. Sprawdził dnia

*M. Arszyski*

*3.2.1957*