

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica

2. Miejscowość

SEROCZKI

gm. Koneck
Zolnowo

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ ok. 15,0

6. Powierzchnia w m² 50
a) zabytkowa: 12 b) użytkowa: 12

20. Przynależność administracyjna
a) województwo bydgoskie

b) powiat aleksandrowski
c) gmina SE, DZIN

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany dnewo

b) sklepienia -

c) stropy dnewo

d) więzania dachu dnewo

e) krycie dachu przed. p. gont blacha

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) innych pomieszczeń 1

c) piwnic -

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe 1,5

b) sady i grunty uprawne -

c) lasy -

d) wody -

e) inne -

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) kolejowa wąsk. Seroczki 12m
nec. tor. Aleksandrow 15

b) autobusowa 12m.

22. Właściciel i jego adres

PGR Seroczki
Dziś P.G.R. - Osieczyny

23. Użytkownik i jego adres i.w.

Dziś P.G.R. - Osieczyny
Dziś Osieczyny
ORAZ PARAFIA STRAŻEWO

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 390

rok 28.XI.1957 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ 4020.

30. Inwentaryzacja pomiarowa
Politechnika Sdańska 1954

8. Wyposażenie architektoniczne

Kmetyfikacy ludowy
figury Matki Bożej i św.
Jana, barokowe 4 ćw. XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na: "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. 1780 przez diekana
Seroczek S. Bogatliów

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
1967	Zaniedbana (naturalne zwirycie drewna)	20	

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

N

M

L

K

I

H

G

F

E

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




W d. ogrodzie dworskim. Drewniana, budowana
na żwirze, otoczona deskami.

Ośmioboczna, kryta dachem namiotowym
z latarnią.

Wnętrze z parkietem, wielone.

OTOK z kolumnami i figurami, barokowo-
budowy

Literatura:

Słownik Geogr. krol. Pol. 18



35. Uwagi różne

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	Nie przeprowadzono żadnych prac konserwatorskich poziomych i pionowych w 1956/	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

Wyr 5-XI-55

37. Sprawdził dnia VI.1967

Wyr - H. Karmel

FOT.
1967