

Nr

II

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

II.

Kościół par. p.w. Nawiedzenia N.M.P.

Dany kościół klasztoru
brany i nawiedzenia
kierownik

2. Miejscowość

Markowice

gm. STRZELNO

3. Wiek

XVII/XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³3.500
ok. 2.600 m³6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: ok. 300 m² b) użytkowa: ok. 300 m²

20. Przynależność administracyjna

a) województwo bydgoskie

b) powiat Mogiła

c) gmina gr. Markowice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegłane
otynkow.

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

a) kolejowa

Matwy
Rozniaty5 km
5 km

b) sklepienia

bezczkowe
z lunetami

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) sady i grunty uprawne

—

b) autobusowa

Markowice

w/m.

c) stropy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

Urząd Parafialny

d) więzania dachu

drewniane

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

Wnętrze XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne d. klasztorne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół filialny

17. Użytkowanie obecne

Kościół parafialny

18. Nadaje się do użycia na

cała sakralna

23. Użytkownik i jego adres

Urząd Parafialny

24. Inwestor i jego adres

Urząd Parafialny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

—

-1959

stan dobry

IX.1967 r.

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr AK I Ma/286

rok 8 III 1933 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Archiwum WKZ-Bydgoszcz

30. Inwentaryzacja pomiarowa

934 JEN
DEKRETACJI
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

Całodzienna możliwość wejścia do wnętrza.

* zbud. k. XVIII w. - 1710 r. bud. Krup.
lot Genelli; 1754-64 r. wnętrza;
1794 r. skarpy; 1899 r. kruchta i szkl.


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
 Zakończony na planie krzyża łacińskiego, którego ramiona tworzy transept. Od zach. za ołtarzem głównym usytuowana kwadratowa wieża zwieńczona barokowym hełmem. Na zewnątrz oszkarpane. Od półn. przylega dwoma skrzydłami klasztor oo. Oblatów.



Elewacja poł. 1959r. ↗



Elew. frontowa - wsch.



długość - 25m
 szerokość - 12m
 wysokość - 9m

Bibliografia:
 Julius Köhte - Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Bromberg - Berlin 1897 str. 46

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1957	Drobne remonty wnętrza	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje
6. X. 59r. - inspekcja



36. Wypełnił dnia 6. X. 59r.
 mgr Janusz Wąsowicz

37. Sprawdził dnia
 IX. 1968
 Andrzej Trzaskowski

