

Nr

12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KLASZTOR OO. OBLATÓW

2. Miejscowość

MARKOWICE

am. STRZĘTNO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>4.440 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

bydgoskie

b) powiat

Mogilno

c) gmina

Markowice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

murowane

12. Ilość kondygnacji

II

a) ogrody stylowe

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia i krużganek

czeskie

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) kolejowa

Mogilno

4,0

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) autobusowa

Markowice

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

30 ubikacji

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

Zakon OO. Oblatów

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

podpiwniczony

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

Wystroj wnętrza i zewnętrzny barokowy XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Klasztor OO. Karmelitów trze

23. Użytkownik i jego adres

Zakon OO. Oblatów

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

Klasztor OO. Oblatów

24. Inwestor i jego adres

Zakon OO. Oblatów

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pochodzi z 1767-74 r.\*

1932-36 odnowiono budynek

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Niezniszczony

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

—

1959 r.

Stan obecny dobry

1967 r.

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

A/248/12

25.10.1990

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Archiwum WK.Z.-Bydgoszcz

30. Inwentaryzacja pomiarowa



\* bud. Kierownik Gotfryd Schultze, Lukasz Szymanski

10. Udostępnienie

Dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Budowla tworzy z kościołem, do którego przylega dwoma skrajkami - czworobok.



Widok od płd.-zach.

1950r.



Długość a - 30m  
Długość b - 30m  
Długość c - 31m  
Wysokość - 6m  
Szerokość - 10m

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1953	Drobne prace remontowe	

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

G.IV.53r. - inspekcja

G.VI.59r. - " -

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 6 paźdz. 59r.

mgr Janusz Wąsowicz

37. Sprawdził dnia

X. 1960

Andrzej Twardowski



