

1. Obiekt
646/2 OBORA ob. MAGAZYN NAWOZÓW SZTUCZNYCH

2. Czas powstania
koniec XIX w.

3. Miejscowość
D Ł U G I E

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

1. Elewacja zachodnia

2. Plan orientacyjny

3. Plan sytuacyjny

4. Rzut poziomy

4. Adres
Długie
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo toruńskie
gmina Wapielsk pow. RYPIN

5. Poprzednie nazwy miejscowości
~~Gminna Spółdzielnia~~
~~Langen /niemiecka/~~
~~w Radzikach Dużych~~

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo Bydgoskie
powiat Rypin

8. Właściciel i jego adres
Gminna Spółdzielnia
" Samopomoc Chłopska "
w Radzikach Dużych

9. Użytkownik i jego adres
Gminna Spółdzielnia
" Samopomoc Chłopska "
w Radzikach Dużych

10. Rejestr zabytków:
woj. toruńskie
Nr 578 data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Autor projektu , wykonawca
nieznany

Budynek powstał prawdopodobnie
pod koniec XIX w. Majątek był wtedy
w posiadaniu hr. Krzysztofa Platera
W rękach rodziny Plater pozostaje
do 18 VI 1904 r. kiedy nabywa go
Artur Bożewski. W 1946 r. przejęty ~~przez~~
przez Skarb Państwa Polskiego-PFZ.
Obecnie budynek jest wykorzystywany
przez Gminną Spółdzielnię.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja. Budynek znajduje się 30 m od szosy Wapielsk-Rypin za punktem skupu mleka
Południową stroną zwrócony jest do stawu. Ścianą wschodnią ~~zw~~ zwrócony w stronę
parku i młyna. Ścianą północną graniczy z polami uprawnymi. Ścianą zachodnią
zwrócony jest do szosy.

Materiał, konstrukcja , technika.

Ściany z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej pokryte tynkiem wapie-
nno-cementowym na zewnątrz. Wewnątrz. tynk wapienny. Ławy fundamentowe z kamieni.

Wieżba dachowa. Ustrój krokwiowy oparty na ścianach za pomocą murłatów i dwóch
ścianach stolcowych. 4 słupy wspierają każdy podciąg. Słupy oparte są na krótkich
słupkach ceglanych. Przy każdym słupie u góry dwa miecze wspierające podciąg.

Dach pokryty papą na lepiku, drewniany , dwuspadowy.

Posadzka betonowa

Otwory okienne i drzwiowe o nadprożu łukowym. Okna nierozwierane drewniane
12 - podziałowe, szklone na kit w szczeblinach krzyżowych, od wewnątrz kraty
żelazna. Wrota deskowo-listwowo-zastrzałowe , dwuskrzydłowe, zawiasy pasowe.

~~x01x01x01x~~

Rzut. Budynek założony na planie prostokąta 14.2 x 26.3. Pierwotnie posiadał ciąg
transportowy wzdłuż szerszego boku umieszczony centralnie. Prawdopodobnie po
obydwu jego stronach umieszczone były ciągi paszowe.

Bryła lekko rozciągnięta, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona.

Elewacje - wszystkie wykonane z cegły ceramicznej palonej pokrytej tynkiem mocno
już zniszczonym. E. zach. posiada symetrycznie umieszczone wrota oraz otwory
okienne, jeden całkowicie przebudowany prowadzący do wewnętrznej przybudówki,
drugi zamurowany w całości. Nad wrotami metalowa rama z napisem/zniszczonym/ oraz
podłączenie instalacji elektrycznej i telefonicznej. E. półn. posiada 3 otwory
okienne, lewy skrajny zamurowany. E. wsch. - wrota umieszczone symetrycznie. E. poł.
posiada otwór wejściowy

przebudowany ze stalowymi drzwiami oraz 2 otwory okienne

Wnętrze składa się z trzech części, oddzielonych 1.5 m murkami. W części zach. wbu-
dowane pomieszczenie dla magazyniera. obok niego pozostał fragment żłobu dawnej
obory .

Instalacje : elektryczna i telefoniczna.

14. Kubatura

1680.6 m³

15. Powierzchnia użytkowa

373.5 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

obora przeznaczona dla krów
należących do chłopów
pracujących w majątku

17. Użytkowanie obecne

magazyn nawozów sztucznych

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W latach 50/60 dokonano remontu .Wykonano: pokrycie dachu
tynkowanie ścian ,przybudówkę wewnętrzną,Przebudowano drzwi ~~elewacji~~
elewacji południowej.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Fundamenty i ściany mocno zawilgocone od dołu,tynk mocno
zniszczony.Konstrukcja dachowa w stanie dostatecznie dobrym.
Pokrycie dachu również.Posadzki mocno zużyte.Instalacja
elektryczna w stanie nie najlepszym,ale działająca.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Położyć nowe tynki i posadzki,naprawić wrota .

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Księga wieczysta Brodnica, ziemia płocka, powiat rypiński,
dobra ziemskie Długie, Państwowe Biuro Notarialne w
Brodnicy.

X

22. Bibliografia

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, woj. bydgoskie
z. 12, pow. rypiński, Warszawa 1971
2. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1881.
3. Polska, Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft
Berlin-Warszawa 1917

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

Katalog parków woj. toruńskie, BB i DZ Toruń

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Krzysztof Firgolski 11.03.90 Krzysztof Firgolski
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Krzysztof Firgolski 11.03.90. Krzysztof Firgolski
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Krzysztof Firgolski 11.03.90. Krzysztof Firgolski
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR-Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka

1. Miejscowość D Ł U G I E	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) OBORA ob. MAGAZYN	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Zdjęcia fotograficzne
-------------------------------	---	---



5.Elewacja północna



6.Elewacja wschodnia



7.Elewacja południowa



8.Wnętrze



9.Okno

Wkładkę założył: Krzysztof Firgołski 11.03.90.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR- Szreniawa

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

DEŁUGIE

1. PAŁAC

2. MEYN ob. MAGAZYN

3. OBORA ob. MAGAZYN

4. PUNKT SKUPU MLEKA

5. SKLEP

6. REMIZA STRAŻACKA

7. BUDYNEK MIESZKALNY

8. SZOPA

9. BUDYNEK MIESZKALNY

10. GARAŻ

11. BUDYNEK GOSPODARZY

12. LOKALIZACJA DAWNYCH
BUDYNKÓW FOLWARCZNYCH I
DZIEDZINCA FOLWARCZNEGO

13. SZKOŁA

14. GARAŻE

15. BUDYNEK MIESZKALNY

16. FIGURKA

