

1. Obiekt

Kaplica cmentarna, ob. wzt. pna Kosciot Relsko-Nawodory
Cmentarz przy ul. Gafayisliwego


2. Czas powstania

XIX w

3. Miejscowość

TORUN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientac



4. Adres

ul. Gafayisliwego

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo TORUŃSKIE

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Thorn, Thorun, Thoron, Torun,
Torunium

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

BYDGOSKIE

województwo

TORUŃSKI

powiat

8. Właściciel i jego adres

parafia ewangelicko-augsburska
ul. Strumykowa

9. Użytkownik i jego adres

parafia ewangelicko-augsburska
ul. Strumykowa

10. Rejestr zabytków


Nr

547

data

28.02.1991

SKALA 1 : 1000



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Powstała wraz z cmentorzem.

Bez określonych cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyosazenie, instalacje)

Położona na terenie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego, w jego części pd.-zach., ewangelicko-paugsburskiej, tuż przy ogrodzeniu i bramie wychodzącej na ul. Gałczyńskiego. Położona na terenie płaskim. Nieorientowana. Drewniana, konstrukcji szkieletowej, wypełnionej deskowaniem z listwami. Na niskiej podmurówce ceglanej. Założona na rzucie prostokąta z niższą, prostokątną w rzucie przybudówką

od strony zachodniej. Dach dwuspadowy o małym spadku, podobnie przybudówka.

Kryte papą. Dach zwieńczony w obydwu szczytach krzyżem drewnianym.

Wnętrze jednoprzestrzenne.

Elewacja główna od strony północnej, z drzwiami w formie dwuskrzydłowej; dekorowana profilowaną kratownicą, z ozdobnymi zawiasami kątowymi. Okna prostokątne prosto i stożkowato zamknięte od góry, dwudzielne, pięciopoziomowe.

Elewacje malowane: szkielet brązowy, wypełnienie jasny ugier.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Urzycowanie obecne
573 m ³	142 m ²		nieużytkowana użytkowana od 1992r.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
remont na potrzeby Kościoła Polsko-Narodowego w 1992r.		Ściany zewnętrzne i podmurówka stan dobry. Zniszczona i porośnięta mchami papa na dachu. Powybijane częściowo szyby w oknach	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Naprawa dachu, okien. Udostępnienie.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Magdalena Bartoś 1988.04.10
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Ewa Jaszewska 1988.04.10
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Ewa Jaszewska 1987.09.10
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów BBiDZ Toruń

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotogramalia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość


TORUŃ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

kaplica cmentarna

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie plany



Wkładkę założył: M. Bartoś 1988.04.10
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBiDZ Toruń

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 22.600

Wzór ODZ 1978 r.

x5



SKALA 1:1000
0 10 20 30 40m