Nr I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | KUJAWSKO-POMORSKIE | Y | Z

1. Obiekt zabytkowy **ZAMEK KRZYŻACKI - KARTA ZBIORCZA**

2. Miejscowość **TORUŃ**

3. Wiek XIII - XV - XVII

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa:

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	cegła kamień	
b) sklepienia	cegła	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków	
12. Ilość kondygnacji	
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	
b) innych pomieszczeń	
c) piwnic	

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

20. Przynależność administracyjna
a) województwo bydgoskie
b) powiat TORUŃ
c) gmina

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	w/m	
b) autobusowa	w/m	

22. Właściciel i jego adres
Muzeum Okręgowe w Toruniu

8. Wyposażenie architektoniczne
W piwnicach zamku gotyckiego wyeksponowano znaczną ilość cegieł profilowanych, płytek ceramicznych, szereg wspornikowych sworzni, masywerków i innych elementów

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne, obronne i gospodarcze

16. Użytkowanie w latach ubiegłych ruina

17. Użytkowanie obecne muzealne i turystyczne w formie trwałej ruiny

18. Nadaje się do użycia na -"-

23. Użytkownik i jego adres
-"-

24. Inwestor i jego adres
-"-
A 621/117

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Początek budowy ok. 1236. Sukcesywna rozbudowa do 1320. Przebudowy w XIV i XV w. 1454 częściowe zniszczenie i zagruzowanie. 1958-66 prace wykopaliskowe i adaptacyjne.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	nie zniszczony		
XI.1939 r.	-"-		
XII.1945 r.	-"-		
1966	Zakończenie prac odkrywkowych i adaptacji		

25. Rejestr zabytku Nr 298/117
rok 1958 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie
W godzinach zwiedzania.

OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW


Jedn. PWH Olsztyn zam. 3991 S
OZGraf. Lz. 1882 (14.000) kart. 5 kl. 16.12.66.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Obiekt usytuowany na niewielkim wzniesieniu nad Wisłą, w trójkącie pomiędzy granicami Starego i Nowego Miasta Torunia, na terenie wczesnośredniowiecznego osadnictwa i polskiego grodu. Założony na nieregularnym planie zamek główny był najstarszym, murowanym umocnieniem krzyżackim na terenie ziemi chełmińskiej. Założenie pierwotne rozrastało się stopniowo do formy dużego kompleksu zabudowań obejmującego m. i. zamek główny, przedmurza, przedzamcza, młyny, dziedzińce gospodarcze itp. Po zniszczeniu przez mieszczan w r. 1454 teren zamku był różnorako użytkowany - między innymi jako wysypisko, co spowodowało całkowite prawie zakrycie pozostałych po zniszczeniu reliktów narastającą warstwą gruzu i ziemi. Część terenu zamkowego zabudowano domami mieszkalnymi, niektóre urządzenia, jak młyny użytkowano nadal. Fosa zachodnia służyła jako strzelnica, w dawnym wzgórzu na prochownię. Prace nad zbadaniem i uporządkowaniem podjęte 1937 przerwała wojna. Podjęte na dużą skalę w 1958 r. doprowadziły do odsłonięcia pierwotnego założenia i zagospodarowania konserwowanego w formie trwałej ruiny obiektu. Na miejscu wzniesiono pawilon gastronomiczny.

Literatura

J. Tygz, Zamek krzyżacki w Toruniu, Rocznik Muzeum w Toruniu, tom. I. 2. 3. gdzie omówiony dotychczasowy stan badań.



35. Uwagi różne





Sprawdził dnia

M. Arszyński

3X.67