

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Bastya Koci Łeb - ul. Podmurna 74

2. Miejscowość

TORUŃ

3. Wiek XVI XX

4. Styl

gotyk neogotyk

5. Kubatura m³

ok. 1000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

łódzkie TORUŃ

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

PMRN - TORUŃ

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

brodne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Józef Kwieka M.O.

17. Użytkowanie obecne

-II-

18. Nadaje się do użycia na

-II-

23. Użytkownik i jego adres

Komenda Miejska M.O.

24. Inwestor i jego adres

-II-

337 2 16.02.1979

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w XVII w. jako warownia bastia. W 1703 r. rozbudowana przez Szwedów. W 1900 r. przebudowana i podwyższona

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczona

XI.1939 r.

-II-

XII.1945 r.

-II-

1967

Stan zadowalający

25. Rejestr zabytku Nr

4

rok

1957

MKZ

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

tematyczny, uwagi opisowe, fotografia

4



Obiekt usytuowany w p.m. - sch. murówiaku dawne =
go, dziś tylko fragmentarycznie zachowanego ciągu
murów średnio-wsch. Wzniesiony z cegły na murie
kła. Pierwotna substancja zachowana tylko do
wysokości 1. p., do miejsca gdzie przebiega
dotychczasowy dachówka. W murze tej
części widoczne są ślady wąskich otwo-
rów strzelniczych. Część wyższa, nad-
budowana z użyciem form neogotyckich. Obiekt stanowi
dawne, wydolne umocnienie, przystosowane do użycia broni
palnej. Obok bastionu zachował się fragment muru, stanowią-
cego oddzielenie od fosy między muru przyległego do obiektu

A - BASTION KŁCI KŁEB
B - MUR ZEWNĘTRZNY
C - MUR FOSY

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

M. Arszyski
15.12.67

37. Sprawdził dnia