

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr LUBELSKIE

1. Obiekt


BRAMA PÓŁNOCNA
W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM

2. Czas powstania
1902 r.

3. Miejscowość

GOŁĘBIE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Gołębie

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Dołhobyczów

pow. hrubieszowski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Hołubie (dom 1946 r.)

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat hrubieszowski


8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa

9. Użytkownik i jego adres Gospodarstwo
Rolne Skarbu Państwa Dołhobyczów,
Zakład Rolny Gołębie,
22-532 Kryłów

10. Rejestr zabytków

Nr A/284 data 16 X 1984



Sytuacja. Brama usytuowana w odległości ok. 30 m na pn.-zach. od elewacji frontowej pałacu. Wolno stojąca, nie połączona z żadnym ogrodzeniem. Po zach. stronie bramy znajduje się szpaler kasztanowców stanowiących dawną granicę zach. założenia parkowego, oddzielający park od sadu i ogrodu warzywnego. Przez bramę prowadzi droga gruntowa na pn.-zach. w kierunku dawnej rządówki, zabudowań wiejskich oraz wsi Prehoryle i Kryłów.

Materiał i konstrukcja. Filary murowe z cegły, otynkowane. Przy węgarach zachowane resztki żelaznych zawiasów oraz kute, ażurowe zamknięcie nad otworem furtki.

Rzut i bryła. Brama składa się z trzech wolno stojących filarów (wys. ok. 360 cm) ujmujących od pn. szeroki otwór przejazdowy, a od pd. furtkę dla pieszych. Filary wzniesione na rzucie kwadratu, z rodzajem silnie występujących węgarów przy ścianach bocznych. Trzony filarów pokryte poziomym boniowaniem, węgary gładkie. W dolnej partii wyodrębnione cokoły, góra zakończona w formie ostrosłupa otoczonego rodzajem nadwieszzonego krenelaża, z kostkowym gzymsem w dolnej części (pod którym głębokie żłobkowanie na jednym z filarów).

Instalacje: brak.

Brama została wybudowana wspólnie z pałacem, który wzniesiono ok. 1902 r.

Obiekt nie był poddawany większym zmianom czy przebudowom, jedynie doraźnie remontowany.

Pierwotnie brama łączyła się z ogrodzeniem z metalowej siatki. Na terenie parku, na zakończeniu alejki grabowej, znajdowała się druga analogiczna brama (jedynie z otworem przejazdowym), z której zachował się jedynie filar.

14. Kubatura -	15. Powierzchnia użytkowa pow. zabud. ok. 1,8 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne brama	17. Użytkowanie obecne brama
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania obiektu średni. Uszkodzona dolna partia filaru ujmującego otwór wjazdowy od pd. Częściowo zawilgocone i zniszczone tynki. Brak pierwotnych wrót i furtki zamykających otwór przejazdowy i przejście dla pieszych	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wskazany remont bramy.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

REGIONALNY ŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4
W-012565023-34000000
83-1-831-43101

25. Opracował

tekst..... Bożena Stanek-Lebioda, XI 1996 r. *Bożena Stanek-Lebioda*
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

Ewa Pujszo, Jacek Serafinowicz, XI 1996 r. *Ewa Pujszo*
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Jacek Serafinowicz, Jacek Studziński, VI, XI 1996
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

ROSIOŚK w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Biblioteka

Por. karta zbiorcza zespołu

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość.....	Gołębie	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Dołhobyczów	BRAMA PÓŁNOCNA	Fotografie i plan sytuacyjny
3. Województwo.....	zamojskie	w zespole pałacowo-parkowym	

Fot. 1 Widok na bramę od strony pałacu



Fot. 2 Furtka - widok od pn.-wsch.



Fot. 3 Filar - pozostałość bramy na zakończeniu alejki grabowej w pd.-wsch. części parku



Wkładkę założył: Bożena Stanek-Lebioda, XI 1996 r.

Miejsce przechowywania negatywów: ROSIOŚK w Lublinie

