

1. Obiekt

109/4 OBORA, w zespole dworsko-parkowym

2. Czas powstania

1 poł. XIX w.
1920-1930

3. Miejscowość

KŁODNICA DOLNA

4. Adres

Kłodnica Dolna

dz.nr 134/1

nr hipoteczny [redacted] Sąd Rej. V. Wydz.
ks. wiecz. Krasnik

5. Przynależność administracyjna

województwo ...lubelskie...

gmina ...Borzechów
pow. Lubelski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1.IV.1975 r.

województwo ...lubelskie...

powiat ...Bełżyce

8. Właściciel i jego adres

[redacted]

9. Użytkownik i jego adres


RSP w Kłodnicy Dolnej

10. Rejestr zabytków

A/918

19.III.1986r.

Nr. ~~A/594~~ data 1986 r.



Wybudowana w 1 poł. XIX w. Przebudowana w latach 1920-1930. Remontowana ok. 1975 roku.

Budownictwo folwarczne, inwentarskie.

- SYTUACJA:

Zespół położony w pn.-wsch. części wsi, nad rzeką Chodelką z którą połączony od st. wsch. parkowymi stawami. Od pd. pn. i zach. otoczony uprawnymi polami. Dojazd do zespołu od str. pd. ok. 300 m od drogi przez wieś. Dojazd a następnie aleja lipowa przecina zespół na dwie części. W części pd.-wsch. Park, pn.-wsch. pole orne. W części pd.-zch. pozostałości sadu, w pn.-zach. majdan gospodarczy z zespołem budynków. Między majdanem a sadem dwór przed którym od str. wsch. pozostałości gazonu. Dwór zwrócony frontem na wsch. Na pn. od dworu, prostopadle do niego lamus i oficyna. Przy majdanie, za lamusem stajnia z wozownią, z drugiej str. majdanu, także w zabudowie obrzeżnej obora. Między drogą a stajnią, po wsch. i zach. str. majdanu współczesne wielkokubaturowe budynki inwentarskie. Na pd. od dworu piwnica - lodownia, na zach. betonowa płyta boiska, na wsch. poza aleją dojazdową budynek szkoły.

- MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Murowana z cegły i opoki wapiennej obustronnie otynkowana. Posadzki betonowe. W magazynku pn. deskowa podłoga. Strop drewniany, belkowy, na dwóch wzdłużnych podciągach, wspartych na rzędach drewnianych słupów. Pułap deskowy. Od spodu podbitka z płyt pilśniowych. Wieżba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Stolce w linii wzdłużnych podciągów. Krokwie z jętkami. Dach kryty eternitem falistym. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, futrynowa. Okienka jedno-skrzydłowe. Drzwi dwuskrzydłowe, spongowe, na żelaznych pasowych zawiasach.

- RZUT:

Na planie mocno wydłużonego prostokąta. Przejazdowa, ze stanowiskami po obu stronach przejazdu. W części pn. przecięta, podzielona poprzecznie ścianą ogniową, w której drzwi jak w elewacjach szczytowych. W części pd. przy ścianach zach. i wewnętrznej dwa magazynki. Przy ścianie wsch., na ich wysokości ścianka parawanowa.

- BRYŁA:

Parterowa, niepodpiwniczona, nakryta dwuspadowym dachem. W dachu ściana ogniowa oraz od zach. dwie wystawki.

- ELEWACJE:

Otynkowane, na cokołach, w dłuższych elewacjach pod okapem profilowane końcówki krokwi dachowych. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne.

ELEWACJA ZACH. - dwudziestojednoosiowa. Na osi środkowej wieżeje przy ścianie ogniowej drzwi do magazynku. Pięć osi środkowych podkreślonych szerokimi występami muru.

ELEWACJA WSCH. - dwudziestodwuosiowa, z oknami na osiach. ELEWACJA SZCZYTOWA PN. z wieżejami na osi, nad którymi metalowy podest, na słupach z jednobiegowymi schodami. W szczycie na osi drzwi ujęte po bokach małymi oknami.

ELEWACJA PD. z wieżejami na osi, w szczycie małe okienko.

- WNETRZE:

Obora przejazdowa, ze stanowiskami przy ścianach wzdłużnych. Przejazd określony rzędami słupów, podciągów. Wygródzenie współczesne, z metalowych rur. Magazynek pn. dostępny jedynie od (zach.). Magazynek pd. z wnętrza obory.

- INSTALACJE:

Elektryczna, odgromowa.

<p>14. Kubatura</p> <p style="text-align: center;">3 ok. 3780 m</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p style="text-align: center;">2 840 m</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p style="text-align: center;">obora</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p style="text-align: center;">obora</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Brak szczegółowych danych</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienie, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ściany - mocno zawilgocone, zagrzybione Posadzki - wyeksploatowane Stropy - lekko ugięte, zawilgocone, próchnica Dach - dobry Stolarka - wyeksploatowana</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Uzupełnienie pokrycia dachu. Wymiana tynków, osuszenie ścian.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Andrzej Cebulak 1999 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Andrzej Cebulak 1999 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia, fotogr. mgr Andrzej Cebulak 1999 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsca przechowywania negatywów WO SOZ Lublin

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego

22. Bibliografia

- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, woj. lubelskie ODZ W-wa 1995 r., s. 34.
- Zespół dworsko-parkowy. Dokumentacja naukowo-historyczna E. Dobrowolska, A. Obreńska, 1983 r.
- Ewidencja parku, M. Kseniak 1982-1983

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka 1-2

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KŁODNICA DOLNA	OBORA, w zespole dworsko-parkowym	fotografie, plany



3.



4.





5.

Fotografie

1. Elewacja pd. i zach.
- 2.-3. Elewacja zach.
4. Elewacja wsch.
5. Elewacja pn.
6. Elewacja pn. i zach.

Wkład

Miejsc



WKLADKĘ ZAŁOŻYŁ: A. CEBULAK

1. Miejscowość.....**KŁODNICA DOLNA**.....
2. Gmina.....**BORZECZÓW**.....
3. Województwo.....**LUBELSKIE**.....

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**OBORA, W ZESPOLE
DWORSKO - PARKOWYM**

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

FOTOGRAFIA



WNETRZE OBORY

Wkładkę założył:.....**ANDRZEJ CEBULAK, 1999**.....
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:.....**WO SO2 LUBLIN**.....