

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAF. p.w. ŚW. MICHAIŁA ARCHANIOLA

2. Miejscowość

gm. DOBROBYCZ  
ŻNIATYN

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>1380  
ok. 2.0006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 178 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed  
zniszczeniempo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Tęże ofiarne barokowe w. XVIII.  
 Słupowa i chrzcielnica barokowe.  
 Dwa konfesjonały w. XVIII.  
 Dwa portrety fundatorów kościoła:  
 Pa: Jakuba Hladniewicza i jego  
 żony w. XVIII/XIX  
 Epitafium Jakuba Hladniewicza 1759

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sokrośny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sokrośny

17. Użytkowanie obecne

sokrośny

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół budowany 1789, kon-  
 sekrowany 1790, sfinansowany 1874  
 i 1925.

Fundator Jakub Hladniewicz.  
 XX w. krucjata

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

Komercyjne wykonanie kilku elemen-  
 tów konstrukc. dachu miedzianki

1

1966.

stan dobry

20. Przynależność administracyjna:

a) województwo

Lubelskie

b) powiat

Hrubieszowski

c) gmina

Hulcze

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Rokitno  
(współdzielca).

12 km

b) autobusowa

Hulcze

4 km

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Rybn. kat. Żniatyn  
 pow. Hrubieszowski

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer  
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Kościół orientowany, prezbiterium zamknięte trójbońnię  
 przy nim od pn i pd. zakrystia i schadzka. Ściana nawa  
 nie ramie prostokąta, z nowym kruchtą od zachodu.  
 Prezbiterium sklepione łupinowo z lunetą od wschodu.  
 w porostych opierad kościółce stropu. Wewnątrz ściany  
 mury walcusowane półokrągłości, ponad łukami  
 grzywny. Chór mury mury mury w oporach na dwóch  
 filarach. Na ramieniu fasady zachodniej onkarszane  
 w masywności, z dwoma pospami barokowymi świątyni  
 pamiątkowymi w niszach. Ściany o podziałach walcu-  
 wanych. Świąt fasady zachodniej walcuszonej przyrot-  
 łami filary z spągami. Świąt pamiątkowy nowy  
 i prezbiterium, zamknięty trójbońnię przyrotłami. Ściany  
 masywne. Nad nową osiowością mury nie sągnoty  
 kopciach mury otynkowane. w kątach mury flanko-  
 wane dwoma półokrągłościami, zamknięte trójbońnię przyrot-  
 łami. Wewnątrz, drewniany parę, Modli Bożej, o charakterze  
 barokowym.

32. Przebieg prac konserwatorskich



33. Koszt w tys.



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 12.11.54  
 M. L. [signature]

37. Sprawdził dnia  
 VIII. 66. [signature]

| Koszt<br>tys. zł |
|------------------|
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |