

Nr

18 IV

A

B

C

D

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAF. p.w. św. Mikołaja.

2. Miejscowość

GRABOWIEC

gm. wzm.

3. Wiek

XIX

4. Styl

klasycystyczny

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 5900

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 630 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna.

a) województwo

śląskie

b) powiat

Gliński

c) gmina

Grabowiec

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dach

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Migoczyn

11

b) autobusowa

w miejsc.

22. Właściciel i jego adres

Gracis rzym. kat Grabowiec

8. Wyposażenie architektoniczne

Neomastyka, bonie,

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Włocławski kościół rzymskokatolicki  
1855 staraniem ks. Błachutę  
na miejscu poprzedniego  
mniejszego, spalonego  
1814 r., 1905 r. wzbud. (m. m. Kaplice)

10. Udostępnienie

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959	Stan dobry. Drobne uszkodzenia pokrycia i stolarki	3	
1986	Stan dobry		

25. Rejestr zabytku nr

A/210

rok

22.08.1981

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie P.I.S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Koszt  
tys. zł33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

Bibliografia:  
 Słownik Geograficzny Królestwa  
 Polskiego. T. II  
 Ortelbrand. Encyklopedia T. X  
 Leonard de Vendmon Jacques, Mono-  
 grafii historycznych miast... w Królestwie  
 Polskiem. Warszawa 1902

## 36. Wypełnił dnia

9. XI. 54.

J. Samel

## 37. Sprawdził dnia

10. 66.

J. Mordasinski

Wskazano orientację. Murowany, adwent-  
 wany, prezbiterium kamienne, półkolisty  
 przyłm od półn. i poł. nakryty ścianami  
 (obecnie brzo). Ściany mają postać  
 z dwoma przybudowaniami 1905. Wadło-  
 wym kaplicami. W białej, tworzącej  
 konsept, nie występują lokalne  
 ściany. (Ściana zachodnia o podziach  
 ramionach, wzniesiona drewnianym  
 z kolumnami na sygnaturce. Dachy naddach,  
 drewniane. Murowane, obrotowe, brzo-  
 nie kontynuacje o podziach ramionach  
 i niszach. Dach namiotowy. Współczesne  
 z kolumnami.