

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z Nr

1. Obiekt

166/5 KORDEGARDA W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM

2. Czas powstania

1770

3. Miejscowość

DĘBLIN

11. Zdjęcia, rzuty



ORIENTACJA 1:50 000

4. Adres 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 10

nr hipoteczny [redacted]  
działka 4080/28

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Dęblin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Sieło Iwanowskie (Iwanowskoje Sieło)  
1840-1915

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat Ryki

8. Właściciel i jego adres Skarb Państwa  
zarządca:  
Szefostwo Służby Lotniskowej DWLOP,  
00-920 Warszawa, Nowowiejska 28a,

9. Użytkownik i jego adres

WSOSP, JW 3823, 08-521 Dęblin

10. Rejestr zabytków



Nr A/960 data 12.04.1988

LEGENDA

- 1 PAŁAC
- 2 OFICyna I
- 3 OFICyna II
- 4 KOMENDA SZKOŁY  
LOTNICZEJ
- 5 D. OFICyna KUCHENNA
- 6 D. DOM OGRODNIKA
- 7 WILLE
- 8 WILLA KOMENDANTA  
SZKOŁY LOTNICZEJ
- 9 KORDEGARDA
- 10 OGRODZENIE
- 11 STAW Z WYSPĄ
- 12 BUDYNEK PORTU  
LOTNICZEGO
- 13 ŁĘG OLCHOWY

0 100 200 300

SYTUACJA 1:10 000



RZUT PRZYZIEMIA  
1:100



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: budynek usytuowany w północnej części zespołu pałacowo-parkowego w Dęblinie, przy dawnej drodze do Bobrownik, obecnie prowadzącej na lotnisko, ok. 60 m na wschód od bramy głównej. Od zachodu do budynku przylega zachowany fragment murowanego ogrodzenia.

Materiał i konstrukcja:

Fundamenty: murowane z cegły ceramicznej

Ściany: murowane z cegły ceramicznej

Stropy: brak, zachowane gniazda belek

Wieżba dachowa: drewniana jętkowa

Pokrycie dachu: blacha miedziana na deskowaniu

Posadzki: brak (we wnętrzu grunt)

Schody: zewnętrzne, stopień i spocznik z betonu

Okna: drewniane, ościeżnicowe jednoskrzydłowe pojedyncze i stałe, bez podziałów

Drzwi: zewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe płytowe, od zewnątrz obite pionowymi listwami

Rzut: budynek założony na rzucie koła, z asymetrycznie dostawioną od południa niewielką, parterową przybudówką na rzucie litery L. Wewnątrz jedno pomieszczenie na rzucie koła o wysokości dwóch kondygnacji, poprzedzone małym przedsionkiem na rzucie trapezu prostokątnego.

Bryła: budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w formie rotundy przekrytej dachem o kształcie spłaszczonej kopuły ustawionej na uskokowym cokole. Od południa asymetrycznie dostawiona prostopadłościenna przybudówka, przekryta zasłoniętym attyką dachem trójspadowym o małym spadku

Elewacje: elewacje otynkowane, boniowane powyżej nieznacznie wysuniętego gładkiego, otynkowanego cokołu. Kondygnacje rozdzielone gładkim pasem, pod którym umieszczone są trzy małe prostokątne okna parteru. Górna kondygnacja budynku bez okien, zakończona wydatnym gzymsem, powyżej którego, na uskokowym cokole, znajduje się dach w formie spłaszczonej kopuły.

Elewacja południowa z asymetrycznie dostawioną parterową przybudówką, zsuniętą z osi symetrii na wschód. Południowa ściana przybudówki jednoosiowa, z drzwiami wejściowymi ujętymi płaską opaską cofniętą od lica boniowanej ściany. Pozostałe ściany ślepe. Pod okapem przybudówkę obiega profilowany gzyms. Trójspadowy dach przybudówki jest zasłonięty prostą murowaną attyką z niewielkim odcinkowym prześwitem u dołu każdej z jej ścianek.

Wnętrze: bez interesujących pomieszczeń

Wyposażenie: brak

Instalacje: brak

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Budynek wzniesiony w roku 1770, w linii ogrodzenia. Pełnił funkcję kordegardy przy bocznej bramie. Pierwotnie okna miały kształt owalny. Przedsionek został dostawiony w latach 1924-27, gdy odbudowywano budynek zniszczony w czasie I wojny światowej. Obecnie jest wykorzystywany jako podręczny magazyn.

Styl klasycystyczny.



<p>14. Kubatura</p> <p>100 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>10 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>kordegarda</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazyn</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>1957 – remont kapitalny</p> <p>1986 –remont kapitalny, malowanie elewacji</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Fundamenty: zły</p> <p>Ściany zewnętrzne: zły</p> <p>Stropy: brak</p> <p>Wieżba dachowa: zły</p> <p>Pokrycie dachu: zły</p> <p>Kominy: zły</p> <p>Posadzki: brak</p> <p>Okna: zły</p> <p>Drzwi: zły</p> <p>Instalacje: brak</p> <p>Budynek zawilgocony i zagrzybiony.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Remont kapitalny</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. X, z. 21, Warszawa 1967  
M. Kseniak, L. Gralewski, Ewidencja zespołu pałacowo-parkowego  
w Dęblinie, Lublin 1987, mps. WO SOZ w Lublinie  
B. Wiak, Zespół pałacowo-parkowy w Dęblinie, Lublin 1991, praca  
magisterska, mps, Archiwum UMCS w Lublinie

25. Opracował

tekst.....

Ewa Pujszo 08. 2002

imię, nazwisko, data, podpis

*Pujszo*

plany, rysunki .....

Ewa Pujszo 08. 2002

imię, nazwisko, data, podpis

*Pujszo*

zdjęcia fotogr. ....

Ewa Pujszo 08. 2002

imię, nazwisko, data, podpis

*Pujszo*

miejsce przechowywania negatywów **WO SOZ w Lublinie**

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr 1



1. Miejscowość ..... **DĘBLIN**  
 2. Gmina ..... **Dęblin**  
 3. Województwo ..... **lubelskie**

4. Obiekt (nazwa jak w karcie)

**KORDEGARDA W ZESPOLE  
 PAŁACOWO - PARKOWYM**

5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)

**FOTOGRAFIE**



Widok od strony południowo-zachodniej



Widok od strony północno-wschodniej



Okno

Wkładkę założył: ..... **Ewa Pujso, 08.2002 r.** .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ..... **WO SOZ w Lublinie** .....





Wnętrze



Wieżba dachowa