

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

miejscowość

1. Obiekt zabytkowy

Ruina zamku Esterki

2. Miejscowość

Bochotnica

gm. Kanoniere bolny

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

± 500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ~ 300 b) użytkowa: /

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Lublin

b) powiat

Puławy

c) gmina

Celejów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła  
kamień

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Puławy

12

b) autobusowa

Bochotnica

0.5

22. Właściciel i jego adres

P.Q.R.M. w Celejowie

8. Wyposażenie architektoniczne

Zamek wzmiesiony był na nieregularnym, wielobocnym murze. Pozostały dwie ściany, kamiennie, oblicowane, długi, gotycki, cełg i słupki sharp.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

zamek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

trwałą ruinę

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

nieużytkowana ruina

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzmiesiony napewno ok. poł. XIV w. za czasów Karimierza Wielkiego. \* od w. XVIII pozostaje w ruinie.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1959

Budynek w ruinie, pozostały jedynie dwa fragmenty murów.

98

10. Udostępnienie

całkowite

\* XVI w. rozbud.

25. Rejestr zabytku Nr

379

rok

1950

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P.I.S. W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


W.K.Z. - pomiar sytuacyjny

m.05

Ruina twierdzy, wymaga zabezpieczenia przed burzami, prawdopodobnie do 7 Rzeszowskiej

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 29.8.1959 d Bień

37. Sprawdził dnia VII. 65.

VII. Jacek Brykowski:  
mgr. Ryszard Brykowski