

Nr

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

V

W

X

Y

1. Obiekt zabytkowy

Dawny szpital p.w. św. Anny

ul. lubelska 16

2. Miejscowość

Kazimierz

3. Wiek

XVII

4. Styl

romantyczny

5. Kubatura m³

1900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 290 b) użytkowa: 290

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

lublin

b) powiat

Putawy

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

wypukła cegła

wypukła cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

- u -

- u -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

- u -

- u -

b) innych pomieszczeń

X7

d) wody

e) krycie dachu

gont

gont

c) piwnice

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Putawy

ok. 16

b) autobusowa

Kazimierz

w/m

22. Właściciel i jego adres

P.M.R.N.

23. Użytkownik i jego adres

Ministerstwo Kultury i Sztuki BIBLIOTEKA Miejski Dom Kultury.

24. Inwestor i jego adres: j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

B. bogaty szereg, którego części smodlone, zamykają płaską wieżę, ujęta pilasterami, na bokach których bogate opływy wolutowe. Na narożnikach dekoracyjne steropy li/szereg zrekonstruowany.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

szpital

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

szpital, schronisko dla starców

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na:

cele kulturalno - oświatowe,

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pierwotny drewniany. Obecny z lat 1625-1635. W 1781 w ruinie 1783 gruntownie restaurowany, 1794 odnowiany. Po zniszczeniach w czasie drugiej wojny światowej. Odbudowa w 1953-1954.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia %

odbudowa %

VIII. 1939 r.

niezniszczony

-

-

XI. 1939 r.

uszkodzony

30

-

XII. 1945 r.

- II -

30

-

1953-1954

restaurowany

40

-

1956

w trakcie odbudowy

5

-

X. 1959

Stan zachowania dobry, dach uszkodz.

VI. 1965

DACH USZKODZONY - PRZECIEKA

25. Rejestr zabytku nr

397

rok 1950

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.I.S.

W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

W.K.Z.

10. Udostępnienie

ograniczone

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Opis: Półokrągły obok kościoła św. Anny, poniżej obecnego poziomu ulicy. Frontem zwrócony na pn. Murowany, otynkowany. Zakończony na planie wydłużonego prostokąta z bokiem wsch. częściowo skosowanym od osi podłużnej budynku. Pastelowy z nowszym mieszkalnym poddaszem /1953/. Podpiwniczony. Od pn. ozdobny szczyt z płaską, wąską wyst. pilastrami dwigającymi belkowanie z tamnym zwieńczeniem. Po bokach bogate sploty wolutowe, na krawędziach fantazyjne sterowy. We wsch. ścianie /na wprost wejścia do kościoła/ głęboka nisza, w niej krucyfiks z w. XVII. Wnętrze w trakcie przebudowy. Pierwotnie dwie duże izby z przedziałem i wejściem od strony wsch. Dach kalenicowy o trzech połaciach, przechodzący przy szczycie w dach tamny z nowszymi wystawkami.

Literatura:

Musardski Wacław, Kamienica Dolna. W-wa 1953.
 Grekowiński J. - Kamienica Dolna (Spraw. K. H. S. IX, 1915).
 Łomkowski B. - Kamienica /wzrost i jego zabudowa, Lublin 1920.
 Kamiński B. - Z historii Kamienicy Dobrojskiej i jej okolic, W-wa 1936.
 Katalog zabudów sztuki pol. pucharzki, m. n. P. J. S.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1, 2, 3, foto Bykowskiego Ryszarda
 4, foto Górecka Maria

36. Wypełnił dnia czerwiec 1956

Bykowski Ryszard

37. Sprawdził dnia VI 1955

mgr. Ryszard Brynowski

Janina Janowska