

LUBELSKIE

34 01

1. Obiekt

OGRODZENIE KLASZTORU OO Reformatów

40815

2. Czas powstania

XVIII w.

3. Miejscowość

KAZIMIERZ DOLNY

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina W.m. pow. PUŁAWY

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975 lubelskie

województwo

powiat puławski

8. Właściciel i jego adres


Konwent OO. Franciszkanów

9. Użytkownik i jego adres

Klasztor OO. Reformatów

10. Rejestr zabytków

Nr A/464 data 24.03.1970



autor zdjęć B. Tondus
data wykonania 1977
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Część muru południowego, stanowiąca mur oporowy osuwającego się wzgórza powstała po 1627 /introdukcja reformatów/i pozostałe mury w okresie między 1708 i 1741 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Mur okalający wzgórze klasztorne zbudowany z miejscowego wapienia układanego warstwowo, z dużych bloków, na przemian z warstwą drobnych kamyków. Nakryty dwuspadowo dachówką-esówką. Częściowo tynkowany. Przebiega prawie po linii prostej wzdłuż ulicy Cmentarnej. W jej części zachodniej podparty potężnymi szkarpami, w partii środkowej ustawiony częściowo na murze budynek gospodarczy z okresu międzywojennego, Część muru pod budynkiem oszkarpowana / przypory różnej wielkości/ Na narożu pn,wsch, mała szkarpa, zwrócona na północ. Krótka część muru od strony cmentarza jest stosunkowo niska. Na narożu pd,wsch. ukośna, potężna szkarpa. Faliście przebiegający mur wzdłuż ul. Plebanka, rzadka, względnie równomier- nie oszkarpowany. Przy pd. elewacji kościoła i cz. klasztoru wbudowany dodatkowy, bardzo wysoki mur z dwoma szkarpami. Po stronie zachodniej z obu stron kościoła i klasztoru mur dochodzi do ścian budynków. Wejście do klasztoru tworzy brama z dwu skłupów.

14. Kubatura -	15. Powierzchnia użytkowa ok.2.5 km dł.	16. Przeznaczenie pierwotne ogrodzenie i mur oporowy	17. Użytkowanie obecne ogrodzenie i mur oporowy
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Wielokrotnie łatany, naprawiany. Od strony Plebanki w złym stanie. przy narożniku zach. część muru wyłamana, szkarpa pd.- zach. częściowo zrujnowana.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Naprawienie ubytków.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Wacław Husarski: Kazimierz Dolny, Wąsoszawa 1953 str.88

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. III 1979
mgr Barbara Tondos

26. Sprawdził