

1. Obiekt

PIWNICA OB. PIWNICA NR 605



2. Czas powstania

1895r.

3. Miejscowość

Chełm

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Chełm ul. Hrubieszowska 102

nr hipoteczny

601/36

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina m. Chełm

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Chełm

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat chełmski

8. Właściciel i jego adres

Exbud - Wschód


ul. Hrubieszowska nr 102

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 7 data 6.12.2000



Obiekt wzniesiony w latach 1895 - 1900 w ramach zespołu szpitala garnizonowego. Pełnił funkcje magazynowe.

Drewniane ozdoby charakterystyczne dla snycerki wojskowej rosyjskiej XIX/XXw.

Piwnica położona w pd.-wsch. części miasta w zespole dawnego szpitala wojskowego. Usytuowana w głębi założenia po stronie wsch., w sąsiedztwie budynków nr 27 i 31. Wejście od strony pd.-zach.

Obiekt wymurowany z cegły, wewnątrz otynkowany z betonowymi schodami i posadzką. Wejście przez drewniany niewielki ganek o konstrukcji szkieletowej, oszalowany i nakryty daszkiem na krokwiach podbitym deskami i pokrytym blachą. Drzwi deskowe, szalowane, na zawiasach pasowych żelaznych. Okna stałe podzielone szprosami na 9 pól. Wewnątrz piwnicy drzwi szczebelinowe.

Wejście przez ganek na schody dwubiegowe ze spoczynkiem wiodące na głębokość 4 metry do elipsowatej wysokiej kopuły.

Na zewnątrz ganek oparty o ceglany mur w górnej partii posiadający szczyt. Za murem kopczyk z ziemi niewysoki i niewielki.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
54 m ³	13,5 m ²	Piwnica	Nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		<p>Ogólny stan zachowania dobry. Niewielkie ubytki i brak konserwacji drewnianej części budynku. Zawilgocenia i zapleśnienia wewnątrz kopuły.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Zakonserwować drewno. Wentylować wnętrze piwnicy.			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

AP w Lublinie, RGL. 1867 - 1918

Wydział Wojskowo-Policyjny Referat II Buchalteryjny

Chełm sygn. 1892:100

22. Bibliografia

M. Sobieraj Pod skrzydłami dwóch czarnych orłów.
Wojskowe dzieje Chełma w latach 1889 - 1918
w/ Zeszyty Chełmskie Historyczne 1993r.

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst PIOTR HAPKA 15.XI.1999r. *Hapka*
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki PIOTR HAPKA 15. XI. 1999 *Hapka*
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. PIOTR HAPKA 15. XI. 1999 *Hapka*
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów WOJ. ODD2 SO2 LUBLIN

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

1. Miejscowość. CHEŁM	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina ... m. Chełm	Piwnica Ob. Piwnica nr 605	zdjęcia
3. Województwo ... lubelskie		



1. Widok od str. pld.
2. Schody prowadzące do wnętrza.
3. Widok od str. wsch.

Wkładkę założył: PIOTR HAPKA 15.XI.1999
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WOJ. ODDZ. SOZ LUBLIN