

LUBELSKIE

1. Obiekt

DZWONNICA

2. Czas powstania

XVIII/XIX w.

3. Miejscowość

FAJSZAWICE

11. Zdjęcia, plan sytu.



4. Adres

Fajszawice /zespół kościoła parafialnego/

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Fajszawice

pow. KRASNYSTAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Faliskawice

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat Krasnostaw

8. Właściciel i jego adres:

Parafia rzymsko-katolicka w Fajszawicach

9. Użytkownik i jego adres:

J.W.

10. Rejestr zabytków


Nr A/391 data 5.02.1969

autor zdjęć


Zbigniew Pas

data wykonania VII 1988

miejsce przechowywania negatywów



RZUT PRZYZIEMIA 1:100



SYTUACJA ~1:1000

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Wzniesiona na przełomie XVIII i XIX w. Późno-barokowa.

Wg opisu z 1817r. - z kamienia, z dachem w złym stanie krytym gontem, w wyposażeniu dwa dzwony. W r. 1915 uszkodzona przez pocisk artyleryjski: spalony dach i konstrukcja nośna dzwonów, uszkodzone dwie ściany w części górnej. Dzwony zarekwirowane /1915r/ przez Rosjan. Podobny stan notowany w r. 1921. W okresie międzywojennym odbudowana. Remontowana w okresie powojennym.

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Zespół kościelny usytuowany po pn stronie utwardzonej drogi Lublin - Zamość, przy skrzyżowaniu z lokalną drogą prowadzącą w kierunku dworu /dawna aleja dojazdowa/ i Woli Idzikowskiej, na terenie równinnym. Dzwonnica na wprost prezbiterium kościoła w pn-wsch części ogrodzenia cmentarza przykościelnego, występując poza jego obrys.

Materiał i konstrukcja: Dzwonnica murowana z kamienia wapiennego i cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana. Nad piwnicą /niedostępna/ sklepienie kolebkowe /?/. Wyżej jedno-przestrzenna z drewnianymi i stalowymi belkami, zakotwiczonymi w murze, podtrzymującymi dzwony. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-płatwiowa. Pokrycie dachu - blacha. W piwnicy polepa /?/. W kondygnacji parteru posadzka kamienna. Przed wejściem betonowe schody. Połączenie z poziomami dzwonów i więźbą dachową drabinowe. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, deskowe obite klepką, zamknięte górą półkoliście. Otwory rezonansowe /w kondygnacji drugiej i trzeciej/ prostokątne, zamknięte górą półkoliście.

Rzut: Budynek na planie kwadratu o wysuniętych do przodu narożach.

Wnętrze jednoprzestrzenne.

Bryła: Obiekt w kształcie stojącego prostopadłościanu nakrytego pałkowatym dachem namiotowym, podpiwniczony z częścią nadziemną jednoprzestrzenną, trójkondygnacyjową.

Elewacje: Ściany budynku na cokole, z gzymsami międzykondygnacyjowymi i gzymsem wieńczącym. Arkadowe otwory w płycinach z ozdobnymi kłincami w szczytach i takimiż kostkami u nasady łuków. Elewacje jednoosiowe /w kondygnacji parteru ściany boczne i tylna bez otworów, z ozdobnymi kostkami na poziomie kostek u nasady łuku drzwi/. W dolnych częściach cokołu ścian bocznych prostokątne otwory wentylacyjne do piwnicy.

Dach: Namiotowy, lekko pałkowaty z ozdobnym krzyżem w szczycie.

Wnętrze: Złożone z jednoprzestrzennej piwnicy i takiejże części nadziemnej.

Wyposażenie: 3 dzwony

Instalacje: Brak.

14. Kubatura ok. 200 m ³	15. Powierzchnia użytkowa zabudowy ok. 18.5 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica kościelna	17. Użytkowanie obecne dzwonnica kościelna
--	---	--	---

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Ok. r. 1980 przeprowadzono remont obiektu. Zamurowana wówczas drzwi prowadzące do kondygnacji piwnicznej, oraz uzupełniono ubytki tynku /drzwi do piwnicy umieszczone były od strony pd-wsch. piwnicę użytkowano jako skład węgla/.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania obiektu dobry.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Wniosków brak

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- K.Boniewski, Opis historyczny diecezji lubelskiej ... /1839-1845/, rkp Archiwum Diecezjalnego w Lublinie, sygn.259, s.547
- Akta Konsystorza Generalnego Diecezji Lubelskiej, Fajszawice, Archiwum Diecezjalne w Lublinie, sygn. Rep.60 IVb 45, k.4, 87, 88 i 90

22. Bibliografia

- KZSP T.VIII, z.8, red.R.Brykowski i E.Rowińska, Warszawa 1964, s.12
- G.Dworak, Zabytki Fajszawic i ich lokalne znaczenie, Lublin 1984, mps pracy magisterskiej UMCS s.36
- Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny opr.ks.M.Zahajkiewicz, Lublin 1985, s.275
- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z.8, woj. lubelskie, opr.B.Wolf-Łozińska, J.Łoziński, Warszawa 1973, s.27

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w posiadaniu BDZ Lublin

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst fot.i rys.
Zbigniew Pastuszek
VII 1988

26. Sprawdził

27. Załączniki: wkładka nr 1

1. Miejscowość FAJSŁAWICE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) DZWONNICA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 6 fot.
------------------------------	---	--



Widok od pn-zach.



Widok od zach.



Widok od pd-wsch.

Wkładkę założył: Zbigniew Pastuszak, VII 1988r.
(imię, nazwisko, data)


Miejsce przechowywania negatywów: B D Z LUBLIN



Widok od pn-wsch.



Widok od pd-zach.



Widok na dzwony.