

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

141

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAF. P.W. ŚW. ZOFII W.

2. Miejscowość

gm. IZBICA

TARNOGÓRA

3. Wiek

XVI-XVII

4. Styl

gotyk / barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

6836

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 621

b) użytkowa: 621

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

LUBELSKIE

b) powiat

KRASNYSTAW

c) gmina

TARNOGÓRA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

opoka

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

/

b) sklepienia

opoka

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

/

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

/

c) lasy

/

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

8

d) wody

/

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne cmentarz kościelny

0,2

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Izbica

3

b) autobusowa

Tarnogóra Izbica

1,5

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym-kat w Tarnogórze

8. Wyposażenie architektoniczne

brak ?

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Fundowany 1544, 1765 - odbudowany po zamieszczeniu i zniszczeniu XVII w. 1872 powiększony przez włączenie wieży obronnej (przeobrażenie) i odbudowanie zakrystii i skarbcza z łóżkami. 1872 pobity blachą.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

Stan dobry

1966

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

A/29/85

rok

29.11.1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ, PIS


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

całkowite

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 9.IX.1959

*Mieczysław Dąbrowski*

37. Sprawdził dnia

VII.66. *Jacek Wajda*