

1. Obiekt

400

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY Z OGRODZENIEM
OB. FUNKCJA ADMINISTRACYJNO-OŚWIATOWA

2. Czas powstania

I poł. XIX w.
1860-1900

3. Miejscowość

KARCZMISKA

4. Adres

24-310 Karczmiska

nr hipoteczny

c.d. na wkł. nr 1

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

lubelskie

województwo

gmina

KARCZMISKA

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

lubelskie

województwo

Opole Lubelskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Gmina Karczmiska
24-310 Karczmiska

9. Użytkownik i jego adres


Specjalny Ośrodek
Szkolno-wychowawczy,
....c. d. na wkł. nr 1

10. Rejestr zabytków

Nr A/786

data 13.10.1997

- 1- DWÓR
2 -SPICHLERZ
3 -RZĄDCÓWKA
4 -OBORA
5 -STAJNIA
6 -CZWORAK
7,8,9 - BRAMY
10 MIEJSCE PO OFICYNIE
A,B,C,D,E,F - MURY



■ OBIEKTY ZABYTEKOWE ZACHOWANE

/// OBIEKTY ZABYTEKOWE NIEZACHOWANE

Zespół dworsko-parkowy w Karczmiskach w obecnej postaci powstał na przestrzeni dwóch wieków. Dokładna data budowy dworu nie jest znana, wiadomo że powstał on w I poł. XIX w. kiedy posiadłość należała do Czartoryskich. Z tego czasu pochodzą również najstarsze drzewa w parku oraz brama nr. 7.

Rozbudowa dworu w latach 1860-1870 zapoczątkowała wzmożony rozwój budowlany zespołu. Wtedy powstała oficyna dworska- ok. 1870, obora- 1888, spichlerz, czworak- 1896, stajnie a także ceglane ogrodzenie.

Ostatnimi właścicielami majątku przed II wojną światową byli Strożyce a po wojnie założenie dworsko-parkowe upaństwowiono.

W latach powojennych obiekty pełniły rolę placówek oświatowych (szkoła, przedszkole). Około 1970 roku na teren zespołu przeniesiono drewniany dworek zw. Rządcówką. Został on przeniesiony z folwarku Strażyszcze. W latach 80-tych XX wieku zasypano studnię, rozebrano oficynę i jedną stajnię.

Zespół dworsko-parkowy w Karczmiskach jest cennym przykładem siedziby ziemiańskiej. Dobry stan zachowania większości obiektów a zwłaszcza dworu i parku podnosi rangę założenia.

Sytuacja- zespół jest usytuowany we wschodniej części miejscowości, na terenie ze spadkiem w kierunku północnym, przy trasie z Opola Lubelskiego do Puław. Trasa ta stanowi zachodnią granicę parku. Na wschód od parku usytuowany jest folwark, który lokalna droga dzieli na dwie części. Po zachodniej stronie drogi znajduje się stajnia, czworak i współcześnie przeniesiona Rządcówka a po wschodniej obora i spichlerz. W skrajnej południowej części zespołu znajdują się boiska i szkoły.

Kompozycja-dominującymi elementami założenia jest centralnie usytuowany dwór i otaczający go krajobrazowy park angielski powstały w wyniku celowej działalności. Obecny stan zachowania parku nie odzwierciedla pierwotnego układu podjazdów i dziedzińca. Część dworska założenia ma w większej części zachowane ogrodzenie. Na wschód od parku, za murem, znajdują się budynki folwarczne pierwotnie w zwartej zabudowie.

Obiekty zachowane- klasycystyczny dwór, spichlerz, obora, stajnia, czworak oraz ogrodzenie z trzema bramami.

Obiekty nie zachowane – oficyna.

Szczegółowe informacje na kartach obiektów.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
Na kartach obiektów.	Na kartach obiektów Powierzchnia zespołu 3 ha.	Siedziba ziemiańska.	Funkcja administracyjno- oświatowa.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Na kartach obiektów.		Ogólny stan zachowania parku – średni. Jest on zaniedbany i ma nieczytelny układ pierwotny podjazdów i dziedzińca. Brak bieżącej pielęgnacji za wyjątkiem najbliższego otoczenia dworu.	
		Stan zachowania obiektów na kartach szczegółowych.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst mgr Jadwiga Chmielewska VIII-IX.2002
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jadwiga Chmielewska VIII-IX.2002
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Jadwiga Chmielewska VIII-IX.2002
imię, nazwisko, data, podpis

..... WOSOZ LUBLIN
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Bibliografia

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

Piotrowska I., Inwentaryzacja szczegółowa zieleni na terenie
Parku w Karczmiskach, Lublin 1978, w pos. WOSOZ
Lublin.

Kwiatkowski K., Dwór- inwentaryzacja architektoniczno-
konserwatorska, Lublin 1980, w pos. WOSOZ Lublin.

Smoktunowicz M., Karczmiska- Dwór , karta biała ,
Lublin 1979, w pos. WOSOZ Lublin.

Smoktunowicz M., Karczmiska- kuchnia dworska , karta
biała , Lublin 1979, w pos. WOSOZ Lublin.

26. Załączniki

Wkładki nr 1 - 2

1. Miejscowość.....	KARCZMISKA	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	KARCZMISKA	ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY Z OGRO-	Tekst , plan orientacyjny, zdjęcia.
3. Województwo	lubelskie	DZENIEM OB. FUNKCJA ADMINISTR....	




c.d. p 9- ...w Karczmiskach, Zespół Szkół Zawodowych w Karczmiskach , Urząd Gminy w Karczmiskach, Przedszkole .



DWÓR



BRAMA NR. 8



Wkładkę założył:

(imie, nazwisko, data)
mgr Jadwiga Chmielewska V-IX.2002

Miejsce przechowywania negatywów: WOSOZ Lublin.....



BRAMA NR. 9



MUR F



MUR A



PÓŁNOCNY FRAG. MURU A

1. Miejscowość.	KARCZMISKA	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	KARCZMISKA	ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY Z OGRO-	OGRODZENIE-
3. Województwo	lubelskie	DZENIEM OB. FUNKCJA ADMINISTR....	Tekst , rzuty przyziemia.

p. 12 – Najstarszym fragmentem ogrodzenia jest brama nr 7 pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku. Ceglane ogrodzenie otaczające park powstało(wraz z bramami nr 8 i 9) w latach 1860-1900 w czasie rozbudowy dworu.

p. 13- **Sytuacja-** Murowane ogrodzenie z cegły otacza zespół dworsko-parkowy od zachodu i północnego zachodu oraz występuje fragmentarycznie wzdłuż wschodniej granicy parku. Ogrodzenie murowane z kamienia wapiennego i częściowo z cegły otacza część folwarczną od południowego-wschodu . Fragmenty takiego ogrodzenia zachowane są również przy wschodniej granicy parku

Opis – Mur A- biegnie wzdłuż zachodniej granicy części dworskiej . Jest on wykonany z cegły i ma wyodrębnione filary a wieńczy go dwuspadowy daszek .Cegły posiadają wytłoczony znak „ MW”. W skrajnym południowym fragmencie tego muru pomiędzy filarami wykonanymi z cegły pojawiają się płaszczyzny muru wykonane z kamienia wapiennego.

Mur B- jest położony wzdłuż południowej granicy dawnego folwarku i jest wykonany tylko z kamienia wapiennego .

Mur C- jest wykonany z cegły , zachowany w niewielkim fragmencie .

Mur D- w sąsiedztwie bramy nr 9 jest wykonany z cegły . Ma on wygląd analogiczny do muru A .

Mur E- jest to fragment muru zachowanego w niepełnej wysokości , wykonanego z kamienia wapiennego .

Mur F- analogiczny do muru A.

Brama nr 7 –ma bardzo wysokie i masywne filary . Są one otynkowane i pomalowane na białe. Metalowa brama i furtki są współczesne.

Brama nr 8 i 9 – są wykonane z cegły i spójne stylowo z ceglanymi murami.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)
mgr Jadwiga Chmielewska V-IX.2002

Miejsce przechowywania negatywów:

