

1. Obiekt zabytkowy

Stajnia Legarowa

2. Miejscowość

Wygoda k. Jarowa

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

4464

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 444 b) użytkowa: 444

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

świętokrzyskie

b) powiat

miński

c) gmina

Legonów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

d) wody

e) krycie dachu

blacha

e) inne

teren PS JK 1500

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Legonów

2

b) autobusowa

Legonów

2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Boniewanie ryzolity opaski, gzymsy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Stajnia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Stajnia

17. Użytkowanie obecne

Stajnia

18. Nadaje się do użycia na

Stajnia

23. Użytkownik i jego adres

Jak wyżej

24. Inwestor i jego adres

Jak wyżej i Ministerstwo Rolnictwa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

W. XIX

Marconi

1848 R

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

Wzrost

VIII 1959

Stan obecny - dobry

X. 66

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

Dostępny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



A black and white photograph of the main building of the University of Toronto. The building is a long, white, two-story structure with a central clock tower. The clock tower has a square face and is topped with a crenellated roof. The building features a series of arched entrances along its length. In front of the building is a large lawn with several trees, including a prominent tall tree on the right. The sky is overcast.