

1. Obiekt zabytkowy

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa

2. Miejscowość

Jaworzów

q.m.w.m.

3. Wiek XVII

4. Styl

Neogotycki

5. Kubatura m<sup>3</sup> 330

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 66

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

subelskie

b) powiat

Sandomierz

c) gmina

Jaworzów

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń 6

d) wody

c) piwnic

e) inne cmentarz kat.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Bolesław

13,0

b) autobusowa

Jaworzów

0,5

22. Właściciel i jego adres

Sarafia w Jaworzowie

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Obiekty zabytkowe stare ławy oddzielone z poręczami z drewna. Przy N. drzwiach zabytkowy żuraw z epoki.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Perz. XVII w  
odnowiany 1910 i 1951  
wieża w XVIII

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Cerkiew gr. Kat

16. Użytkowanie w latach ubiegłych od 1919 Kościół r.-kat.

17. Użytkowanie obecne Kościół

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959	Nawierzchnia SW wylewana z piasku, sygnaturka woli się ściana z przednie sklepienie	30	

8.1966

stan zachowania dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Konstrukcja zrębowa, węgry na obłap,  
Przyści dębowa. Ściany części ścian szalowane gontem  
sklepienia pozorne drewniane. Daszek okapany  
gontem, dachy bryte blachy. Nad nawą sygnatur  
- karcz latarnia. Wioza szalowana, w rzeźb  
galeriiha atwanta, pod nią dachok okapany  
gont.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczeg	Koszt tys. zł
		

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15.8.59 Błogoszewski

37. Sprawdził dnia

8.1966, Puśko