

1. Obiekt

STODOŁA

418/2




2. Czas powstania

ok. 1864 r.

3. Miejscowość

KAZIMIERZ DOLNY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Lubelska 52

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b.z.


7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A/709 data 29.03.1976

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek powstał najprawdopodobniej po 1864 r. Pierwotnie z klepiskiem w części środkowej, zapolem od pd. i oddzielonym ścianą lamusem od pn. Posiadał bramę przejazdową z wierzejami na biegunach, otwieranymi do wnętrza. Bez większych zmian przetrwał do remontu generalnego i przebudowy z l. 1984-85, /remont zastępczy, dok. ze środków publicznych/ wg proj. arch. T. Woźniakowskiego i R. Celarskiego. Wcześniejsi właściciele nn. W l. 50-tych do poł. l. 60-tych właścicielem był Adam Adamczyk /zm. 1966/ do 1986 r. [REDAKTOWANE], w 1986 r. stodołę wraz z wydzielonym fragmentem działki nabyła [REDAKTOWANE]. W l. 1991 w stodole prowadzono prace adaptacyjne, mające na celu przekształcenie jej na dom letniskowy /budowa komina z kominkiem wewnątrz. poddasze użytkowe - wg koncepcji arch. E. Szelińskiej/, mimo wstrzymania przez władze konserwatorskie, zrealizowane.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Stodoła ustawiona na skraju niewielkiej działki, wydzielonej z pierwotnej trójkątnej działki, leżącej przy końcowym, pd odcinku ul. Lubelskiej, ciągnącym się od rozwidlenia z ul. Szkolną do mostu na rzece Grodarz. Ustawiona kalenicowo, po zach. stronie ulicy, w linii rozgraniczającej ulicy.

Materiał i konstrukcja: Na podmurówce z betonu, ściany konstrukcji konstrukcji wieńcowej, węgiy na jaskółczy ogon. Ściany działowe z kantówek, mocowanych na wpust w balach ścian wewnętrznych. Więźba krokwiowo-jętowa, z półkrokwiami nad przejazdem. Pokrycie z gontu. Szczyty oszalowane pionowymi deskami. Antresola nad d. zapolem z desek na belkach drewnianych. Podłogi z desek na legarach. Komin z kominkiem murowany z cegły pełnej palonej. W miejsce wrót wsch. /od ulicy/ ścianka z pionowych desek w świetle bramy. Od zach. wrota na biegunach otwierane na zewnątrz. Wielkie okno wielokwaterowe w świetle bramy zach. Drzwi z desek na osi ściany pn.

Rzut i bryła: Na rzucie prostokąta, w układzie trójdzielnym, z dwoma kwadratowymi pomieszczeniami po bokach /d. zapole i lamus/ i węższym pomieszczeniem w środku /d. klepisko/. W części środkowej przy ścianie działowej od pd. murowany komin z trzonem kominowym i schody drabiniaste na antresolę nad częścią pd. Parterowa, z dachem dwuspadowym podniesionym na półkrokwiach nad wrotami. Od pn. nad ścianą szczytową w formie podwieszonych podcieni.

Elewacje: Frontowa i tylna z wrotami na osi, /wrota frontowe ślepe/, pd. bez otworów w pn. ścianie szczytowej, pod nadwieszonym podcieniem, drzwi wejściowe na osi.

Instalacje: gazowa, elektryczna.

14. Kubatura 511 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 73,6 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.) Remont generalny /rekonstrukcja i adaptacja/ w l. 1984-85. Wykonano nowe fundamenty z cegły częścią, całkowicie zrekonstruowano drewnianą strukturę budynku, nowe pokrycie gontowe. W l. 1991 w stodole prowadzono prace adaptacyjne, mające na celu przekształcenie jej na dom letniskowy /budowa komina z kominkiem wewnątrz, poddasze użytkowe wg koncepcji arch. E.Szelińskiej/. Dok. w arch. PSOZ w Lublinie. Koncepcja remontu, opr. T.Woźniakowski, 1983 r. Proj.tech.przebudowy - architektura, opr. R.Celarski, 1983 r. Proj.tech.przebudowy - konstrukcja, opr. M.Grzegorzczak, 1983 r.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek po generalnym remoncie. Stan wszystkich elementów strukturalnych dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

Inwentaryzacja konserwatorsko-architektoniczna,
opr. M.Rejmak, J.Kruk.

22. Bibliografia

Kazimierz Dolny, studium urbanistyczne, opr.
J.Teodorowicz-Czerepińska, mps. PP PKZ, Lublin 1974
J.Czerepińska, Kazimierz Dolny, Kazimierz 1981
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, woj.
lubelskie, Warszawa 1995

23. Uwagi różne

REGIONALNY OŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-113 Lublin, ul. Archidiakańska 4
W 012565023-34000000
83-1-931-43101

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst R.Zwierzchowski, grudzień 1998
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki E.Pujso, listopad 1998
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. R.Zwierzchowski, październik 1998
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ROSiOSK w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki A

1. Miejscowość KAZIMIERZ DOLNY	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) STODOŁA, ul. Lubelska 52	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) fotografie
-----------------------------------	--	--



Widok od pd.-wsch.



Elewacje wsch. i pd.



Elewacja zach.

Wkładkę założył: R. Zwierzchowski, grudzień 1998.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ROSIOK w Lublinie

Wzór ODZ 1978 r.