

1. Obiekt

450 ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

2. Czas powstania

XVIII-XIX w.

3. Miejscowość

JAGODNE

4. Adres

Jagodne

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckie

gmina Kłoczew

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1. VI. 1975 r.

województwo war szawskie

powiat Ryki

8. Właściciel i jego adres


Agencja Rolna Własności Skarbu  
Państwa O/Lublin

9. Użytkownik i jego adres

Szkoła, PGR

10. Rejestr zabytków

Nr 414 data 22.12.1992





## 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Zespół pałacowo-parkowy założony został w 2 poł. XVIII wieku, będąc w rękach rodziny Parysów. Pod koniec XVIII wieku przechodzi do Lesniowskich. Na początku XIX wieku jako własność Cieciszowskich. Pod koniec XVIII przeszła na Augusta Szydłowskiego. W rodzinie tej aż do 1932 roku. Potem majątność Zofii Zalewskiej. Jako siedziba większego zespołu dóbr dopiero za Cieciszowskich. Dopiero kasztelan połaniecki Antoni Cieciszowski wzniósł zachowany dwór. Dwór otoczono parkiem. Zespół przeszedł gruntowną przebudowę w 4 ćw. XIX wieku. Dwór otrzymał dwie dodatkowe oficyny. Wybudowano rządówkę, zespół nowych budynków folwarcznych, gorzelnię, czworaki. Po wojnie dwór i park przejęty na Skarb Państwa i zamieniony na Szkołę Podstawową, budynki folwarczne stanowiły podstawę gospodarstwa rolnego (PGR)

## 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

### - SYTUACJA:

Położony przy drodze Kłoczew - wieś Sokola po zach. stronie drogi. Zespół tworzy cztero ha park, pozostałości sadu oraz zespół budynków folwarcznych. Od strony wsch. park i sad przylegają bezpośrednio do szosy. Park ma kształt wydłużonego prostokąta. Początek układu kompozycyjnego (oś główną) rozpoczyna brama główna za którą gazon z podjazdem w kształcie owalu, od strony ogrodowej oś podkreślona pozostałościami alei grabowej, kończy przerwa widokowa w alei lipowej ramującej zespół od zach. Część ozdobna parku ma kształt kwadratu ograniczonego od wsch. zespołem budynków dworem i oficynami., od pd. szpalerem lipowym, od pn. i zach. alejami lipowymi. Drzewostan wewnątrz czworoboku nie tworzy zwartych układów. Przy szpalerze grabowym stoi mała figurka Św. Antoniego. Na pn. od dworu, jeszcze w parku stoją dwa nowe budynki gospodarcze, a przy samej drodze rządówka. Poza parkiem w kierunku pn. pozostaje teren folwarczy, przylega on do drogi a tworzą trzy budynki - obora, stajnia, obora połączona bezpośrednio ze spichlerzem. Budynki te leżą w stosunku do siebie równolegle. Z tyłu za nimi w kierunku zach. rozpościera się sad. Po stronie wsch. drogi pozostały stara kuźnia oraz czworak. Komunikacja - zewnętrzna oparta o główną drogę z której dostęp do dworu i parku oraz do zespołu gospodarczego, łącznie z kuźnią i czworakiem. Wewnątrz zarysowany mocno podjazd, słabiej przypadkowe drogi wewnętrzne, okazjonalne, tworzące układ bez wyraźnej kompozycji. Ogrodzenia - nie występują, brama główna zachowana w formie reliktowych dwóch słupów. Brak ogrodzeń w części folwarcznej. Zielen - skupiona w parku oraz w szpalerowych nasadzeniach wzdłuż granic założenia. Woda - niewielki lokalny ciek wzdłuż zach. granicy przy nim ślady po dawnych stawach. Architektura - patrz karty ewidencyjne



14. Kubatura  <div>3 m</div>	15. Powierzchnia użytkowa  <div>2 4 ha</div>	16. Przeznaczenie pierwotne  zespół dworsko-folwarczny	17. Użytkowanie obecne  szkoła, PGR
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  <p>Prace ok.1860 zmieniły ogród barokowy w nieregularne założenie krajobrazowe przy zachowaniu dawnych elementów - aleji, szpalerów, stawów wodnych. Po wojenie funkcja doprowadziła do powstania nowych ciągów komunikacyjnych, budynków gospodarczych, itp. Około 1975 roku rozebrano gorzelnię i kilka budynków gospodarczych.</p>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  <p>Układ kompozycyjny - mocno zatarty choć do odczytania w terenie. Lepiej zachowany w części parkowej Zielen - pozbawiona opieki, zaniedbana, z ubytkami. Ogrodzenia - zniszczone  Brama główna - zniszczona, zachowane relikty  Układ wodny - zanikł  Architektura - większość budynków zachowana, ich stan patrz karty ewidencyjne.</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  <p>Rewaloryzacja całego zespołu przy znalezieniu jednego nowego użytkownika.</p>	



## 24. Uwagi różne

25. Opracował

plany, rysunki. Teresa Sasin 1993 r.

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Siedlce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

## 27. Załączniki

Wkładka



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Jagodne	Zespół dworsko-folwarczny	fotografie, plany





1. Miejscowość

Jagodne

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Zespół dworsko-folwarczny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie, plany

