

1. Obiekt

OSMIORAK, OB.CIELETNIK z zespołu folwarcznego nr 1


2. Czas powstania

k.XIX w.,
ok.1976 r.

3. Miejscowość

K O N S T A N T Y N Ó W

11. Złjęcia rzut. pr.



4. Adres

Konstantynów

ul. alipieczn

5. Przynależność administracyjna

województwo Biała Podl.

gmina Konstantynów

pow. BIAŁA PODL.

6. Poprzed te nazwy miejscowości

do 1744 r. Kozierady

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat Biała Podl.

8. Właściciel i jego adres


PGR w Rozkoszy
Zakład Rolny
w Konstantynowie

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabudów

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

- Ośmiorak wybudowany pod k.XIX w., przez rodzinę Zyberk Platerów. Zamieszkały do 1970 r..Następnie zamieniony na cielętnik,przy pełnej likwidacji podziałów wewnętrznych.Strop i więźba dachowa zachowana w niezmienionym stanie.
- Budynek inwentarski,dla cieląt,zamknięty,towarowy, blokowy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie instalacje)

- Sytuacja: Zespół parkowo-pałacowo-folwarczny położony we wsch. części miejscowości. Park zajmuje zach. połowę założenia, folwark wsch.. Folwark podzielony na teren d.sadu /ob. osiedle mieszkaniowe/ oraz teren budynków gospodarczych /cz.płd./. Budynki skupione przy dwóch prostokątnych dziedzińcach przez przy prowadzącej do nich drodze. Obora IV i III po wsch. stronie drogi, obora II po zach., ustawiona prostopadłe do magazynu /d.Ośmiorak/ oraz równoległe do spichlerza. Między nią a magazynem owalny podjazd, między spichlerzem lokalna droga zakończona bramką. Ustawiona kalenicą w kierunku płn.-płd.. Główny dziedziniec gospodarczy,poza spichlerzem, od str. zach..
- Materiał i konstrukcja: murowany z cegły na zaprawie wapiennej. Posadzki cementowe. Strop drewniany, belkowy, podparty dwoma rzędami słupów, z podciągami z mieczami. Kojce wydzielone pełną ścianką z cegły /u dołu/,metalowym płotkiem /z rur/ u góry. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa,z dwoma rzędami stolców i jętką. Dach kryty eternitem falistym.Okna drewniane,skrzynkowe, jednoskrzydłowe, trójdzielne.Wierzeje pełne w pionie i poziomie dwudzielne /czteroskrzydłowe/ opierzone poziomymi warstwami desek,zawieszane na żelaznych pasowych zawiasach. Żłoby ceglane.
- Rzut: na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma rzędami stanowisk i korytarzem paszowym na środku, oddzielonych od siebie rzędami słupów.
- Bryła: niepodpieniczona, parterowa, zwarta, prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym dachem, z niewielkim okapem.
- Elewacje: Otwory okienne w kształcie leżącego prostokąta,ci drugi w szerokiej tynkowanej opasce wielkości d. okna domu mieszkalnego. Tynkowane także narożniki.Pozostałe partie ceglane i pomalowane farbą emulsyjną. Elewacje dłuższe dziewięcioosiowe, roztaw osi elewacji wsch. regulatny, zach, okna grupowane /ściągnięte/ po trzy. Elewacje szczytowe jednoosiowe, na osi wierzeje, w szczycie prostokątne okno w płaskiej opasce.
- Wnętrze: korytarz paszowy z cementową posadzką, analogicznie jak w obu rzędach stanowisk. W rzędzie wsch. dziewięć kójców, w rzędzie zach. dziesięć. Kojce oddzielone od siebie murkiem i metalową zagrodą,od korytarza ceglanyimi żłobami i furtką z połączonych rur.Słupy podciągów na ceglanych postumentach,prostopadłościennych, umieczowione. Belki stropowe wewnątrz puste, powstały poprzez poziome połączenie dwóch szerokich i grubych bali. Drewno i ściany białe. Przy szczytowej ścianie płd., po str. wsch. magazynek paszowy otwarty jednoskrzydłowymi drzwiami do korytarza. W jego wnętrzu podłoga drewniana.
- Instalacje: elektryczna

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 1685 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>337 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Ośmiorak</p>	<p>17. Urzycowanie obecne</p> <p>cielętnik</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia stropu konstrukcje dachowe, pokrycie dachu wyposażenie i instalacje)</p> <p>Belki stropu zawilgocone i spękan. Stan pozostałych partii budynku nie budzi zastrzeżeń.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymiana belek stropowych.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatura)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka

1. Miejscowość

Konstantynów

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Cieleśnik, d. ośmiorak z ze
społu folwarcznego nr I.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia, plany



1. Elewacja zach.
2. Elewacja pld.
3. Elewacja wsch.-pld.
4. Wnętrze
5. Elewacja zach.-pld.
6. Wrota i wnętrze od pld.

ZESPÓŁ FOLWARCZYNY
STAN ISTNIEJĄCY

