

488/13/1/18  
OSMIORAK, OB. MAGAZYN z zespołu folwarcznego nr 1.

2. Czas powstania  
k. XIX w.  
1976 r.

3. Miejscowość  
K O N S T A N T Y N Ó W



4. Adres  
Konstantynów  
nr hipoteczn. ....

5. Przynależność administracyjna  
województwo Biała Podl.  
gmina Konstantynów  
pow. BIAŁA PODL.

6. Poprzednie nazwy miejscowości  
do 1744 r. Kozierady

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975  
województwo lubelskie  
powiat Biała Podl.

8. Właściciel i jego adres  
PGR w Rozkoszy  
Zakład Rolny  
w Konstantynowie

9. Użytkownik i jego adres  
J.W.

10. Rejestr zabudów  
Nr ..... data .....





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

- Wybudowana pod k.XIX w./po 1888 r./ przez rodzinę Zyberk Platerów, z przeznaczeniem na magazyn części i warsztaty. Ok.1976 r.zamieniona na oborę.
- Budynek inwentarski, dla bydła, zamknięty, blokowy, towarowy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, użyte oszczędzenie, instalacje)

- Sytuacja: Zespół parkowo-pałacowo-folwarczny we wsch. części miejscowości. Park zajmuje zach. połowę założenia, folwark wsch.. Folwark podzielony na teren d. sadu/ob. osiedle mieszkaniowe/oraz teren budynków gospodarczych /cz. pld./ . Budynki skupione przy dwóch prostokątnych i przylegających dziedzińcach oraz przy drodze do folwarku. Obora I zamyka pld. bok dziedzińca głównego. Poza nią prostokąt dziedzińca podkreślają: gorzelnia /od zach./, rządówka /od pln./, spichlerz /od wsch./. Za oborą w kierunku pld. przy dziedzińcu mniejszym stajnia cugowa. Kalenica ustawiona w kierunku wsch.-zach..
- Materiał i konstrukcja: murowana z cegły i obrobionego kamienia polnego tzw. "otoczaków", obustronnie tynkowana. Posadzki cementowe. Strop drewniany, belkowy, podparty dwoma rzędami słupów. Pułap deskowy, deski ułożone na nakładkę. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa, z dwoma rzędami stolców i jętkami nad nimi. Dach kryty eternitem falistym. Okna drewniane, skrzynkowe, jedno-skrzydłowe, trójpółowe. Wierzeje drewniane, dwuskrzydłowe, w futrynach, pełne, poziomo oklepkowane. Zawieszone na żelaznych pasowych zawiasach. Żłobki drewniane, skrzynkowe.
- Rzut: na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma rzędami stanowisk i korytarzem paszowym na środku oddzielone od siebie słupami. Przy szczytowych ścianach dwa prostokątne magazynki paszowe /od pld./.
- Bryła: niepodpiwniczona, parterowa, zwarta, prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym dachem, z niewielkimi okapami.
- Elewacje: tynkowane. Dłuższe /pld.i pln./ jedenastoosiowe, rozcłódkowane prostokątnymi, poziomo ułożonymi okienkami, w elewacji pld. rozmieszczonymi symetrycznie. W elewacji pln. okna rozmieszczone niesymetrycznie, między 4 a 5 oraz 2 i 3 oknem od zach. lizeny. Elewacje szczytowe /zach i wsch./ jednoosiowe. Na osi duże prostokątne wierzeje, nad nimi w szczycie prostokątne drzwi.
- Wnętrze: korytarz paszowy z cementową posadzką. Analogiczna posadzka w obu rzędach stanowisk. W rzędzie pln. 27 stanowisk, w tym trzy dla koni / od str. szczytu wsch/ oddzielone od pozostałych murowaną ścianą wys. 200 cm.. W rzędzie pld. 21 stanowisk. Stanowiska ściółkowe, krótkie, z ciągiem żłobów na tła ścian zewnętrznych budynku. Szerokość korytarza paszowego 220 cm, rzędu stanowisk 270 cm. Żłoby usytuowane tuż nad posadzką. Ściany tynkowane i bielone. Pułap bielony, słupy podciągu na podstawach z cementowych kostek w kształcie ściętego ostrosłupa. Magazynki paszowe ze ścianami z cegły, sięgającymi pułapu, tynkowymi i bielonymi, we wnętrzu drewniane, deskowe podłogi. Prowadzące doń drzwi jednoskrzydłowe, deskowo-listwowe.
- Instalacje: elektryczna



14. Kubatura  ok. 2115 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  423 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  magazyn, warsztaty	17. Urzycowanie obecne  obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Belki stropu zawilgocone i spękane. Stan pozostałych partii budynku nie budzi zastrzeżeń.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wymiana części belek stropowych.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Jan Maraśkiewicz X. 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27 Załączniki

Wkładka



1. Miejscowość


Konstantynów

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Obora I, d. magazyn i warsztaty z zesp. fol. nr I

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia, plany



OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.690

4.

5.




1. Elewacja wsch.-płd.
2. Elewacja pñ.-wsch.
3. Elewacja zach.
4. Wnętrze - boksy
5. Wnętrze - strop



KONSTANTYNÓW

ZESPÓŁ FOLWARCZNY NR I  
STAN ISTNIEJĄCY



1. RZĄDCÓWKA
2. GORZELNIA
3. SPICHLERZ
4. OBORA I
5. OBORA II
6. OBORA III
7. MAGAZYN
8. OBORA IV
9. OBORA V
10. MAGAZYN
11. OBIEKTY NOHE