

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

26

1. Obiekt zabytkowy

BRAMKA, fragment ogrodzenia kościoła

2. Miejscowość

DUB

gm. KONARON

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

LUBELSKIE

b) powiat

TOMASZÓW LUB.

c) gmina

PERESZNA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur  
cegłany

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

-

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

Korlitz

6,5

d) wiązania dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

branża i ogrodzenie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

8.1966

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

A/163

9.12.1972

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Pulchowski

30. Inwentaryzacja pomiarowa



10. Udostępnienie

State



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

8.1966

*Pulliorshi*

37. Sprawdził dnia