

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

LUBELSKIE

4532

1. Obiekt **KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. TRÓJCY** w starym zespole klasz-
566/1 Ob. budynek szkolny tornym augustianów

2. Czas powstania
1394-1434 r.
1826 r.

3. Miejscowość
K R A S N Y S T A W



4. Adres Krasnystaw
ul. Zamkowa 1
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo chełmskie
gmina Krasnystaw
powiat K R A S N Y S T A W

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo lubelskie
powiat krasnostawski

8. Właściciel i jego adres
Zespół Szkół Zawodowych
im. T. Kościuszki
Krasnystaw
ul. Zamkowa 1


9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

A/55/383
Nr

17.04.1964
data



RZUT PRZYZIEMIA 1:400

Dawny kościół pw. Św. Trójcy wzniesiony został w latach 1394-1434, gotycki.

Wielokrotnie przebudowywany, pozbawiony cech stylowych. Po zniszczeniach przez Tatarów w 1449, odbudowany w 1458 r. przez Kazimierza Jagiellończyka.

Kościół nowo erygowany w 1505 r. przez Aleksandra Jagiellończyka, zniszczony ponownie przez Szwedów w 1656 r.

W latach 1821-4 odebrany zakonnikom przez władze carskie i zamieniony na magazyn. Gruntownie przebudowany w 1926 r. Nawa pierwotnie zapewne trzyprzęsłowa przedłużona od zach., od pd. prostokątna przybudówka /d. kaplica/.

Sytuacja. Budynek d. kościoła prezbiterium zwrócony na pn.-wsch. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie d. budynku klasztorowego /ob. internat/, od którego oddalony o kilka metrów na pn.-wsch. Obecnie otoczony zespołem zabudowy związanej z d. koszarami carskimi oraz współczesnymi budynkami oświatowymi i warsztatami szkolnymi.

Materiał i konstrukcja. Murowany z cegły z dodatkiem kamienia, otynkowany; prezbiterium oszkarpowane. Pomiędzy kondygnacjami stropy Kleina. Wieżba dachowa drewniana, krokwiowo-jętkowa z dwiema ścianami stolcowymi ustawionymi na podwalinach. Dach czterospadowy z lukarnami, nad prezbiterium zamknięty trójkątowo, pokryty blachą.

Rzut i bryła. Kościół zapewne pierwotnie o prostokątnej, trzyprzęsłowej nawie i węższym dwuprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie od zewnątrz i półkoliście od wewnątrz. Od zach. korpus przedłużony, od pd. prostokątna dobudówka równa wysokości korpusu /d. kaplica/ mieszcząca wejście główne i klatkę schodową. Wnętrze obecnie podzielone na dwie kondygnacje. Na parterze całość zajmują warsztaty, na piętrze - w d. części nawowej biblioteka, w d. prezbiterium - izba pamięci. Na obu kondygnacjach stropy podparte filarami /w d. nawie - dwoma rzędami, w prezbiterium - jednym rzędem/. W części zach. parteru wydzielone sanitariaty.

Elewacje. Ściany d. korpusu nawowego i kaplicy gładkie, przerwane w obu kondygnacjach prostokątnymi otworami okiennymi /w ścianie zach. na piętrze blendy okienne/. Ściany prezbiterium oszkarpowane. Całość obiega profilowany gzyms wieńczący. W części dolnej wyodrębniony cokół.

Wnętrze i wyposażenie. W pomieszczeniach na parterze posadzki cementowe i płytki ceramiczne, na piętrze drewniana mozaika. Klatka schodowa z lastrikowymi schodami i marmurowymi podestami, z kutą balustradą. Ściany pomieszczeń malowane ścianami emulsyjnymi i olejnymi /lamperie/. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna. Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, płycinowe; okna dwuskrzydłowe, ośmiopolowe z oberlucjami, drewniane, ościeżnicowe.

Instalacje. elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna.

14. Kubatura <div>8377 m³</div>	15. Powierzchnia użytkowa <div>606 m²</div>	16. Przeznaczenie pierwotne <div>sakralne</div>	17. Użytkowanie obecne <div>oświatowe</div>
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <div> <p>Budynek d. kościoła gruntownie remontowany i adaptowany na cele szkolne w 1951r. Wnętrze podzielono na dwie kondygnacje, w przybudówce od pd. wbudowano dwubiegową klatkę schodową łączącą obie kondygnacje. Kościół połączono łącznikiem /korytarzem/ z d. klasztorem /ob. internat/, łącznik w l. 80. wyburzono. Na pocz. l. 80. remontowano spaloną więźbę dachową.</p> </div>		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <div> <p>Ogólny stan budynku dość dobry. Widoczne zawilgocenia ścian zewnętrznych.</p> <p>Więźba dachowa i pokrycie w stanie dobrym.</p> </div>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <div>Osuszenie ścian zewnętrznych budynku.</div>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

Por. karta zbiorcza zespołu.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Bożena Lebioda, XI. 1992 r. *B. Lebioda*
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Kazimierz Słowik, XI. 1992 r. *K. Słowik*
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. mgr Bożena Lebioda, X. 1992 r. *B. Lebioda*
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów P SOZ Chełm

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość Krasnystaw ul. Zamkowa 1	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) kościół św. Trójcy ob. budynek oświatowy	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 4 fotografie
---	---	--

Fot.1 Widok od pd.-wsch.




Fot.2 Widok od pn.-wsch.



SYTUACJA 1: 5000

25 0 25 50 100 m.

1. warsztaty
2. d. kościół
3. bud. gosp.
4. bud. gosp.
5. bud. gosp. „Czerwoniał”
6. d. klasztor
7. stolarnia
8. szkoła



Wkładkę założył: Bożena Lebioda, XI. 1992 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: P SOZ Chełm

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.

Fot.3 Widok na elewację pd.-wsch. /z d.kaplicą/
na lewo - skrzydło klasztoru.



Fot.4 Elewacja pd.-zach. d.kościół /na lewo/
i skrzydło klasztoru.

