

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

LUBELSKIE

4533

1. Obiekt KLASZTOR w starym zespole klasztornym augustianów

566/2 Ob. internat

2. Czas powstania
2 poł. XVII w.
1763 r.

3. Miejscowość
KRASNOSTAW

4. Adres
Krasnystaw
ul. Zamkowa 1

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo chełmskie

gmina Krasnystaw

pow. KRASNOSTAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat krasnostawski

8. Właściciel i jego adres



Zespół Szkół Zawodowych
im. T. Kościuszki
Krasnystaw
ul. Zamkowa 1

9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

Nr A/55/383 data 17.04.1969



Budynek klasztorny wzniesiony został zapewne w 2 poł. XVII w., przebudowany w 1763 r. W latach 1821-1824 wraz z kościołem i innymi zabudowaniami odebrany zakonnikom przez władze carskie. Zamieniony początkowo na szpital, a później na koszary, częściowo przebudowany.

Po II wojnie światowej /w 1951 r./ przeznaczony na cele szkolne i zaadaptowany do pełnienia nowych funkcji, do chwili obecnej użytkowany jako internat.

Sytuacja. Budynek dawnego klasztoru znajduje się w centrum kompleksu budynków należących do Zespołu Szkół Zawodowych. D. Klasztor sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem d. kościoła, usytuowanego w odległości kilku metrów na pn.-wsch. Oś wzdłużna głównego skrzydła klasztoru usytuowana jest na osi pn.-pd. Na pn.-wsch. i pn.-zach. znajdują się budynki związane z d. zabudową klasztorną i koszarową /obec. warsztaty szkolne/, od pd.-wsch. znajduje się współczesny budynek oświatowy.

Materiał i konstrukcja. Murowany z cegły ceramicznej pełnej i kamienia na zaprawie wapiennej. W Piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami i bez lunet, na parterze i piętrze sklepienia kolebkowo-krzyżowe, kolebkowe z lunetami oraz w części pomieszczeń płaskie stropy z sufitami. W obszernym pomieszczeniu w przyziemiu u nasady skrzydła pd. /zapewne d. refektarz/ sklepienie kolebkowe na gurtach z lunetami. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-zastrzałowej, podwójna, z płatwią kalenicową. W skrzydle krótszym /pd./ wieszarowa z krzyżulcami. Nad poszczególnymi skrzydłami budynku dach dwuspadowy z lukarnami, pokryty blachą ocynkowaną.

Rzut i bryła. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Założony na rzucie litery "L" ze skrzydłem dłuższym na osi pn.-pd. i przylegającym do niego od pd.-zach. pod kątem prostym skrzydłem krótszym, do którego dobudowane parterowe skrzydło /kuchnia/. W skrzydle głównym na obu kondygnacjach układ wnętrza trzytraktowy z korytarzem na osi podłużnej; po obydwu stronach korytarza ciągi niewielkich pomieszczeń. Na parterze u nasady skrzydła krótszego obszerne pomieszczenie /d. refektarz, ob. stołówka/, nad nim na piętrze pierwotnie również obszerna sala, obecnie podzielona na szereg mniejszych. Wejście główne w elewacji pd. W pd.-wsch. narożu skrzydła dłuższego klatka schodowa, druga /nowsza/ klatka w pn.-zach. narożu tego skrzydła. Wejście do piwnicy, przerobione współcześnie, znajduje się w jednej z sal /pierwotnie od zewnątrz/.

Elewacje. Elewacja frontowa /pd./ pięciosiowa /na piętrze czterosiowa/, dwukondygnacyjowa o niesymetrycznie rozmieszczonych otworach okiennych. We wsch. osi skrajnej umieszczony półkolisty otwór wejściowy, nad którym zamknięte półkolistocie okno oświetlające klatkę schodową. Pozostałe otwory okienne prostokątne. Elewacja wsch. trzynastoosiowa, dwukondygnacyjowa o regularnie rozmieszczonych otworach okiennych. Pozostałe elewacje obu skrzydeł również dwukondygnacyjne, wielosiowe, częściowo przekształcone. Wszystkie elewacje gładkie z wyodrębnionym cokołem wyłożonym płytkami ceramicznymi. Pod okapem oraz w szczytach profilowane gzymsy.

Wnętrze i wyposażenie. W pomieszczeniach posadzki cementowe, lastrykowe i płytki PCV. Ściany i sklepienia tynkowane i malowane. W korytarzach drewniane boazerie. Klatki schodowe dwubiegowe, od pd. drewniana, od pn. - cementowa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w większości współczesna. Okna dwuskrzydłowe, sześciopole. Drzwi główne dwuskrzydłowe, płycinowe, górą przeszklone z półkolistym nadświetlem o promieniście ułożonych szprosach. Drzwi wewnętrzne nowsze, jedno- i dwuskrzydłowe, płycinowe.

Instalacje. elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna.

9624 m³

805 m²

/bez dobudówki kuchennej/

klasztor

internat

Ogólny stan techniczny budynku dość dobry. Zawilgocone fundamenty i mury zewnętrzne.

W 1976r. remont budynku, założenie c.o.

1982 r. do zach. ściany skrzydła pd. dobudowano partelowe skrzydło kuchenne, cokol wyłożono płytkami ceramicznymi;

1986-7 remont budynku - osuszenie fundamentów i ścian, wymiana tynków, malowanie.

Niezbędne założenie izolacji poziomej, osuszenie murów, zlikwidowanie skutków zawilgocenia.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

por. karta zbiorcza zespołu

25. Opracował

tekst mgr Bożena Lebiada, XI. 1992 r. *B. Lebiada*

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Kazimierz Słowik, XI. 1992 r. *K. Słowik*

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Kazimierz Słowik, X. 1992 r. *K. Słowik*

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów P SOZ Chern

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość Krasnystaw
ul. Zamkowa 1

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
klasztor w starym zesp.
klaszt. augustianów
ob. internat w Zesp. Szkół Zawod.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
5 fotografii

Fot.1 Widok od pd.-wsch.



Fot.2 Fragment elewacji wsch.



Fot.3 Widok od pd.-zach.



Wkładkę założył: Bożena Lebioda, XI.1992 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Chełm

Fot.4 Widok od pn.-zach.



Fot.5 Widok od pn.-zach. /na prawo bud.gospodarczy/

