

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

43

1. Obiekt zabytkowy

Cerkiew p.w. św. Michała

2. Miejscowość gm. LUBYCZA PRZŁ.
Hrebenne

3. Wiek XVIII

4. Styl Regionalny

5. Kubatura m³ 7326. Powierzchnia w m² 122
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Lubelskie

b) powiat Sarny

c) gmina HREBENNE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

dewna.

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

dew

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

dew

c) lasy

d) wiązania dachu

dew

d) wody

e) krycie dachu

gant

e) inne cmentarz

915

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Hrebenne

2,0

b) autobusowa

Hrebenne

0,1

22. Właściciel i jego adres

~~Barakia z Lubyczy Królenskiej~~

8. Wyposażenie architektoniczne

3 kopie 2 latarniami na chłostkach, soboty ikonostas z epoki niekompletny, ołtarze nowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku cerkiew

16. Użytkowanie w latach ubiegłych cerkiew

17. Użytkowanie obecne Kościół r.-kat.

18. Nadaje się do użycia na ~~inne~~ cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres

J.W. Parafie rym-kat. w Lubyczy Królenskiej

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowana 1600
odnowiana 1832 i 1955-58

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

8.1966

niezręcznie

odnowiana

Stara obłona

25. Rejestr zabytku Nr A/12/42

rok 19.05.1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Blumenzewski


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe

Przy rozbie do Błżica

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




konstrukcji zewnętrznej na przycięcie dębowa na dębowych palach: Wsparowana na jaskółczy ogon. Otworzenia sabsotami. Wewnątrz ikonostas bez "cawskich wrot" i reszta "Deesis" z epoki. Pozostały wystroju nowy. Wzrostowana, nieuszkodzona



32. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt
tys. zł



it dnia

15 X 59 Bluszczowski

37. Sprawdził dnia

8. 1966. P. Bluszczowski