

Nr

**I**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Lubelskie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

2. Miejscowość

g. Putawy

GOŁĄB

3. Wiek

XVII

4. Styl

renes.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

6000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 440 b) użytkowa: 440

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2,3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne cmentarz kościelny

0,5

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1959

VI.1965

częściowo zniszczony w 1944 r.

Stan zachowania dobry

STAN DOBRY

40

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Lublin

b) powiat

Putawy

c) gmina

Gołab

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gołab

3

b) autobusowa

Gołab

0,1

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym. kat. w Gołobie

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

25. Rejestr zabytku Nr

385

rok

1950

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P.I.S. W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. bogate zrewngtr i wewngtr  
 zrewngtr rozestonkowany  
 pilastami, wewngtr zdwo-  
 lomym kolonnami. Se-  
 konowane obramienia okien  
 ne, drzwiowe, tury karite-  
 re i suterene. Konstrukt  
 wanych murów i jasnej deki.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
 Wzniesiony w latach 1626-  
 1636. W r. 1720 wzniepony  
 anirani i skarpami. W r.  
 1850 przynownie restaurowany.  
 Po zniszczeniach 1944 r. odbudowany.

10. Udostępnienie

state



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



(1959)



(1959)

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 19.09.1959  
L. Bień.

37. Sprawdził dnia VI. 1965.

mgr. Ryszard Brykowski

