

1. Obiekt

KAPLICA CMENTARNA

001/1 KAPLICA GROBOWA KORWIN-SILUBOWSKICH



2. Czas powstania

2 poł.XIX w.

3. Miejscowość

RADZYŃ PODL.

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Sitkowskiego

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo białkopodlaskie

gmina Radzyń Podl.

pow. RADZYŃ PODL.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat Radzyń Podl.

8. Właściciel i jego adres

Paraf.rzym.-kat.w Radzyniu

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr. 14/1452 data 22.12.2010

autor zdjęć A.Cebulak, P.Hapka, P.Mras  
 data wykonania czerwiec 1981 r.  
 miejsce przechowywania negatywów

BB i DZ

BIAŁA POOL



NR 6567



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wybudowana w 2 poł.XIX w. jako kaplica grobowa rodziny Korwin-Schlubowskich. Posiada cechy stylowe historyzmu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położona jest w południowo-wschodniej części cmentarza parafialnego, na osi alejki biegnącej od ulicy Sitkowskiego.

Murowana z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowana. Kolumny żeliwne. Drewniana więźba dachowa. Dach kryty blachą miedzianą. We wnętrzu posadzka z płytek cementowych barwionych. Sklepienie kolebkowe o przekroju ostrołukowym.

Kaplica jednonawowa, założona na planie prostokąta, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, skierowanym na południe. Od północy przylega prostokątna kruchta poprzedzona schodami.

Bryła nawy nakryta wysokim dachem dwuspadowym. Niższe i węższe prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym, w zakończeniu namiotowym. Niższa kruchta nakryta dachem dwuspadowym.

Wnętrze nakryte kolebką o przekroju ostrołukowym. W ścianach bocznych nawy po dwie ostrołukowe wnęki. We wnękach przy ścianie tęczowej ostrołukowe okna. Podniesione prezbiterium wydzielone ostrołukową ścianą Tęczową. W ścianach bocznych prezbiterium okna ostrołukowe. W ścianach apsydy ostrołukowe nisze. W ścianach bocznych kruchty ostrołukowe okna.

Ściany kaplicy na wysokim boniowanym cokole. Fasada bezwieżowa, poprzedzona kruchtą, jednoosiowa, jednokondygnacyjna. W kruchcie portal kolumnowy, ostrołukowy. Fasadę wieńczy oddzielony gzymsem szczyt. W szczycie na osi ostrołukowa nisza, na tle której, na żelaznej konsoli stoi figura Matki Bożej. Z boków tonda z popiersiami aniołków. Ściany nawy obiega gzyms. Elewacje boczne boniowane. Przy elewacji wschodniej, na umieszczonej w połowie wysokości ściany konsoli, kolumna, na której słup przebijający okap dachu. Na słupie ośmioboczna wieżyczka. Ściany prezbiterium obiegają ostrołukowe, arkadowe wnęki wsparte na kolumnkach.

Wyposażenie: drewniana mensa ołtarzowa, neogotycka.

Instalacja elektryczna.



<p>14. Kubatura</p> <p>1645 m<sup>3</sup> 1646 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>135135 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>kaplica grobowa</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>kaplica cmentarna</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Dobry.</p>		
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

W cokole kruchty znajduje się zamurowane wejście do krypty.

25. Wypełnił

A.Cebulak  
P.Hapka  
P.Mras

26. Sprawdził



1. Miejscowość

RADZYŃ PODLASKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kaplica cmentarna

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



NR 6565



NR 6568



NR 6564



NR 6663



NR 6566



Wkładkę założyli: A. Cebulak, P. Hapka, P. Mras, VIII. 1981.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BB i OZ BIAŁA PODL