

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBELSKIE

lubelskie

1. Obiekt zabytkowy

87915

BRAMA BOCZNA

EDZIEDZINCA DO OGRODU

2. Miejscowość

PUŁAWY

7199

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROKOWA

5. Kubatura m<sup>3</sup>

3,6

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

LUBELSKIE

b) powiat

PUŁAWSKI

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA  
KAMIEŃ

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

c) lasy

d) wiązania dachu

d) wody

e) krycie dachu

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

10/m

2

b) autobusowa

10/m

22. Właściciel i jego adres

INSTYTUT ROLNICZY 10/m

8. Wyposażenie architektoniczne

PRZEBY PUTTÓW

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

USŁUGOWE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

4

17. Użytkowanie obecne

6

18. Nadaje się do użycia na

4

23. Użytkownik i jego adres

10

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZNIESIONA OK. POŁ. W. XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1965

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

16.01.1967

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

STALE



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1.



2.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne	36. Wypełnił dnia
FOTO. 1. J. WAWRZYŃSKI	VIII. 1965.
FOTO. 2. R. BRYKOWSKI	<i>Ryszard Brykowski</i>
	37. Sprawdził dnia