

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBELSKIE

LUBELSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Budynek mieszkalny przy ul. Kosciuszki 2.

2. Miejscowość

PUŁAWY. MIASO

3. Wiek

XVIII

4. Styl i charakterystyka zabytkowa

5. Kubatura m³

2300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 380 b) użytkowa: 380

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

lubelskie

b) powiat

puławski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) wiązania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

e) krycie dachu

papa

c) piwnice

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne - cmentarz

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wybudowany napewno w końcu w. XVIII -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz.
czeni
%/oodbu-
dowa
%/o

VII. 1939 r.

niezniszczony

-

-

XI. 1939 r.

j.w.

-

-

XII. 1945 r.

j.w.

-

-

1956 r.

stan zachowania dość dobry

-

-

IX. 1959

Wymaga remontu; uszkodzony dach i śc. zewn oraz wewn

10

VII. 1965. Nie przedstawia wartości zabytkowej

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Puławy

2

b) autobusowa

Puławy

-

22. Właściciel i jego adres

Chmielewski; Puławy, Kosciuszki 2
ul. Piaskowa 14

23. Użytkownik i jego adres

j.w. lokatorzy

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

25. Rejestr zabytku nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie ~~dot.~~ za zgodą użytkowników.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Moundrewny, konstrukcja szkieletowa, wyspawany na rybi ogon
chalowany i obytowany. Na murze wydzielenie prostokąta.
Gardery, wyspawo podpierniawy. Dwuradkowy. Poprzednio z
dwoma ganekkami przy wejściach. Wewnątrz wyspawo sufit,
wyspawo strop z belkami na zaleśad polski, farbowany.
Okna prostokątne w profilowanych obramieniach. Dach obniżo-
ny, wazy, rutenopadowy, kryty papą.

Bibliografie: Katalog Zabytków Sztuki pow. Purlony

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje *lipiec 1956*
Winnia

35. Uwagi różne ok. r. 1950 remont bu-
dynku i porównanie go ze style-
wych.
IX.1959. Budżet zawiedbany, brak
dozoru lokatorzy samowolnie
zmieniają rozkład wnętrza.

36. Wypełnił dnia
październik 1956 Winnia
uzbp: 27.9.1959 *Ł. Bień*

37. Sprawdził dnia *VIII. 1965.*
mgr. Ryszard Brychowski
Joventanyan

Nie przedstawia wartości zabytkowej