

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

1. Obiekt

948/2 STODOŁA (d. wozownia) w zespole parkowym

2. Czas powstania

1935 r.

3. Miejscowość

Z A L E S I E

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

4. Adres

Zalesie, 08-500 Ryki

dz. nr 59/12

nr hip.

5. Przynależność administracyjna

lubelskie

województwo

rycki

powiat

Ryki

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna przed II 1999

województwo lubelskie

gm. Ryki

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

Starostwo Powiatowe Ryki

9. Użytkownik i jego adres


10. Rejestr zabytków

A/795 20.11.1979

Nr.....data.....



SKALA 1:200



Widok na stodołę od południa

7382

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Stodoła wybudowana została w 1938 r. wraz ze spichlerzem przez lokalnego cieślę Jana Ługowskiego, dla właściciela majątku Zalesie Szczęsnego Chaciewicza. Po reformie rolnej majątek przejęty został na własność Skarbu Państwa i rozparcelowany na rzecz licznych użytkowników Gminnej Spółdzielni, Kółku Rolniczemu, Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej, Gminie Ryki i innym. Pierwotnie znajdowała się na lewym brzegu Zalesianki. W 1956 r. przeniesiona została w obecne miejsce, ponownie złożona, w zmniejszonych gabarytach. Od 1998 część terenu na którym znajduje się stodoła i spichlerz dzierżawi [REDAKTOWANE] córka poprzednich właścicieli.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Stodoła wchodzi w skład zespołu dworsko – parkowego znajdującego się w północnej części miejscowości, poza zabudowaniami, przy skrzyżowaniu drogi Ryki – Kłoczew z lokalną drogą do Rososzy. W skład zespołu wchodzi: szczątkowo zachowany dwór, stodoła oraz spichlerz. Od zachodu, nieopodal rzeczki Zalesianki zachowały się relikty parku

Materiał i konstrukcja:

Ściany zewnętrzne – na kamieniach polnych, drewniane, konstrukcji wieńcowej, zwęgłowane na jaskółczy ogon z przyciętymi ostatkami, podwalina z belek dębowych o wym. 45x45 cm, łączonych zamkiem prostym.

Strop – drewniany, z tragarzem wspartym na słupach

Więźba dachowa – drewniana, odkryta, krowkiowo-stolcowa, wzmocniona krzepicami

Pokrycie dachowe – eternit falisty

Boisko – wylewka betonowa, zapola - klepisko.

Rzut: Budynek założony na planie prostokąta, jednoprzestrzenny

Bryła: Prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym z wysuniętym okapem.

Elewacje: Płn.-zach. – symetryczna, dwuosiowa, z podwójnymi wrotami na osi, podobnie rozwiązana elewacja płd.-wsch. Elewacja boczne. bez podziałów.

Wnętrze: Jednoprzestrzenne,

Wyposażenie: Brak historycznego wyposażenia

Instalacje: Odgromowa

14. Kubatura

ok. 1200 m³

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 250 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

gospodarcze

17. Użytkowanie obecne

gospodarcze

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W 1956 r. w trakcie przenoszenia stodoły wymieniono pokrycie dachowe, które na pocz. l. 70 ponownie wymieniono - na obecne.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)

Stan zachowania obiektu zły, liczne ślady drewnojadów na belkach, spróchnienia belek oraz widoczne ich ubytki. Szczególnie zniszczona jest podwalina. Również pokrycie dachowe ma ślady zniszczenia.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst *Jacek Studziński VIII 2004 r.*

plany, rysunki j. w.

zdjęcia fot. j. w.

miejsce przechowywania negatywów *WUOZ Lublin*

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

K. Słowik, Karta ewidencyjna spichlerza 1999, w pos. WUOZ Lublin

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr 1

1. Miejscowość	Zalesie	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	Ryki	STODOŁA	Fotografie,
3. Województwo	Lubelskie	w zespole dworsko-parkowym	



Widok od zachodu



Widok od wschodu



Podwalina i zwęgłowanie pld. narożnika

Jacek Studziński 06.2004

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

WUOZ LUBLIN

Miejsce przechowywania negatywów:

