


LUBELSKIE

1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
DOM MIESZKAINY / CHAŁUPA /	2 poł. XIX w.	STARA KLETNIA



4. Adres	Kletnia Stara 61 p-ta 08-540 Stężyca nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna	województwo lubelskie Stężyca gmina pow. Ryki
6. Poprzednie nazwy miejscowości	Kletna
7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975	województwo warszawskie powiat Ryki
8. Właściciel i jego adres:	Władysława Jasek Kletnia Stara 61
9. Użytkownik i jego adres:	Władysława Jasek Kletnia Stara 61
10. Rejestr zabytków	Nr..... data.....



data wykonania sierpień 1984 r.
miejsce przechowywania negatywów PKZ O. Lublin

Inwestorami i pierwszymi właścicielami nieruchomości byli dziadkowie męża obecnej właścicielki.

Inf. W. Jasek, 1.69.

Sytuacja. Nieruchomość położona w środkowej części wsi ulicówki.

Chałupa usytuowana szczytowo w odległości 8 m. od drogi wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. W głębi placu drewniana obora, drewniana stodoła i kołowrotowa studnia. Od drogi ogródek kwiatowy. Na placu drzewa jesionowe i olchowe. Granice dzoalki wyznacza sztachetowy płot.

Materiał i technika. Zrąb konstrukcji wieńcowej, belki zrębu sosnowe /kilka belek topolowych /, grubości 12 cm, zwęglowane na jaskółczy ogon z niewielkimi ostatekami. Podwalina dębowa, grubości ok. 30 cm, posadowiona na kamieniach polnych / kamienie uzupełnione czerwoną cegłą i obetonowane /, w narożach łączona na nakładkę. Futryny okienne osadzone w słupach. W ścianie tylnej łątka.

Plan. Budynek założony na planie prostokąta, szerokofrontowy, jednotraktowy, trójwnętrzny / sieni, izba, komora /.

Elewacje. Zrąb od zewnątrz w części bielony wapnem / komora nie bielona/. Drzwi spagowe, zawieszone na zawiasach pasowych, zamykane klamką zapadkową i skoblem, malowane farbą emulsyjną na kolor zielony. Okna dwuskrzydłowe, sześciopolowe. Przed wejściem betonowa płyta.

Dach czterospadowy posyty żytnią słomą. Kalenica wzmocniona żerdziami. Wieżka dachowa konstrukcji krokwiowo - płatniowej usztywniona jętkami. Wejście na poddasze po drabinie z sieni. Na poddaszu deski pułapowe bez polepy.

Wnętrze. W sieni polepa z ubitej gliny, w komorze betonowa posadzka, w izbie podłoga z desek sosnowych. Ściany sieni, ściany i pułap izby bielone wapnem / na ścianach w izbie są również kolorowe wzory /. Komora nie bielona. Drzwi do izby płycinowe, zawieszone na zawiasach pasowych, zamykane klamką zapadkową. Drzwi do komory spagowe, zawieszone na zawiasach pasowych, zamykane skoblem.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
206 m ³	54 m ²	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Stan zachowania dobry. Budynek posiada instalację elektryczną.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Neg. nr 53428, 53429, 53430

24. Uwagi różne

Przedsiębiorstwo Państwowe
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział w Lublinie
Prac. Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej
ul. Grodzka 7, tel. 242-91
20-112 LUBLIN
PP PKZ O/Lublin

25. Wypełnił

Tekst i rysunek

B. Seniuk

wrzesień 1984 r.

Zweryfikował:

data 1.11.1984

podpis *M. Korb...*

26. Sprawdził

27. Wkładka nr 1.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KLETNIA STARA 61	DOM MIESZKALNY /CHAZUPA/	-

c.d. § 13.

Urządzenie ogniowe składa się z kaflowego trzonu kuchennego z kapą i piecem chlebowym. Komin prosty murowany z czerwonej cegły.



Fot.: okładka - widok na front od ulicy
wkładka - widok od tyłu
" - ściana szczytowa od ulicy

Wkładkę założył: B. Seniuk, wrzesień 1984 r.
(imię i nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PKZ O. Lublin