

LUBELSKIE

1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY /CHAŁUPA/ NR 109

2. Czas powstania


1933 r.

3. Miejscowość

ŁOSINIEC

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

Widok od pd.



4. Adres

Łosiniec 109

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

zamojskie

województwo

Susiec

gmina

pow. TOMASZÓW LUB

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

lubelskie

województwo

Tomaszów Lubelski

powiat

8. Właściciel i jego adres:

Eugenia Radachiewicz

Łosiniec 109

9. Użytkownik i jego adres:

j. w.


10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....

autor zdjęć Kazimierz Słowik

data wykonania 1985 r.

miejsce przechowywania negatywów **BDZ Zamość**



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Chałupa wybudowana w 1933 r. jako własność Eugenii Radachiewicz. W latach 60-tych do budynku od strony pd. przystawiono przybudówkę i w miejsce okna wstawiono drzwi prowadzące do izby. Ścianę pn. i wsch. obito od zewnątrz płytami pilśniowymi.

13. Opis (sytuacja material i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: obiekt usytuowano w pd.-wsch. części wsi zwanej "Smreczyna", po pd. stronie szosy prowadzącej do Maził. Odległość od szosy ok. 8 m, układ w stosunku do niej kalenicowy. Do pn. ściany chałupy przylega ogródek kwiatowy. W skład zagrody wchodzi: chałupa, stodoła i dwie szopy. Całość ogrodzona płotem sztachetowym.

Materiał i technika: podmurówka z opoki łączonej zaprawą wapienną. Podwalina sosnowa gr. 20 cm w narożach łączona na zamek francuski prosty. Konstrukcja ścian wieńcowa. Belki zrębu sosnowe gr. 11 cm zwęglowane na rybi ogon, z ostatkami dł. 8 cm. Otwory okienne i drzwiowe ujęte w słupy. Przybudówka konstrukcji ryglowej oszalowana pionowo deskami.

Bryła i plan: budynek o bryle zwartej, jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem. Od strony pd. przybudówka. Założony na planie prostokąta, szerokofrontowy, jednotraktowy, czteronętrzy, z narożną sienią. Wejście od strony pd.

Elewacje: od strony wsch. i mieszkalnej części od strony zach. zrąb obity płytami pilśniowymi. W pozostałej części bielony mleczkiem wapiennym. Elewacja frontowa /pn./ dwuosiowa z dwoma oknami pd. z drzwiami, oknem i przybudówką, wschodnia z jednym oknem, zach. ślepa. Okna dwuskrzydłowe z oberluftem.

Dach: konstrukcji krokwiowo-płatwiowej wzmocniony pionowymi słupkami podpierającymi krokwie, dwuspadowy kryty cementową dachówką zakładkową. Szczyty szalowane deskami ukośnie / w jodełkę/. Boczne krawędzie połaci dachowych i daszki okapnikowe wysunięte ok. 30 cm poza płaszczyznę ścian szczytowych. Pułap z desek wpuszczonych w belki, bez polepy, w części wsch. z podsufitką. Poddasze dostępne z sieni i przez szczyt od strony wsch. po drabienie. Daszek przybudówki pulpitowy kryty papą.

Wnętrze: w przybudówce klepisko z gliny, w pozostałych pomieszczeniach podłogi z desek. We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem komory ściany i pułap bielone mleczkiem wapiennym. Drzwi do przybudówki i z przybudówki do izby jednoskrzydłowe spagowe, pozostałe jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe. Zawiasy pasowe proste i ozdobne, zamki zapadkowe. Urządzenie ogniowe składa się z pieca kuchennego bez kapy w izbie, pieca kuchennego z kapą, trzonem chlebowym i ogrzewczym w kuchni. Komin słupowy. Całość urządzeń ogniowych z cegły i kamienia. Pod komorą piwnica. Wejście do piwnicy z sieni.

Instalacje: obiekt posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura 210 m ³	15. Powierzchnia użytkowa pow.zab.58 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania średni.Częściowo spróchniałe belki ścian.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

Zachodnia część chałupy niedostępna. Opis i rysunek wnętrza wykonano na podstawie informacji właścicielki i obserwacji przez okno.

25. Wypełnił

mgr Kazimierz Słowik
1985 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

Łosiniec 109

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

chałupa

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Widok od pn.-wsch.



Widok od wsch.



Wkładkę założył: K. Słowik. 1985.
(imię i nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBDZ. Zamość.

„Intrograf” Lublin, Z-4 1, zam. 614 82 3000

PP PKZ O/Lublin