

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z Nr

9 008

1. Obiekt

DZWONNICA w zespole kościelnym p.w. św. Tomasza

2. Czas powstania



1950

3. Miejscowość

MAJDAN SOPOCKI

DRUGI

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

22-671 Majdan Sopocki

nr hipoteczny

dz. nr 1465

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Susiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo lubelskie /zamojskie/

powiat Tomaszów Lub.

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat.
w Majdanie Sopockim

9. Użytkownik i jego adres

j/w

10. Rejestr zabytków

Nr A/274 data 30.06.1983

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: - dzwonnica znajduje się na terenie zespołu kościelnego usytuowanego na południowym krańcu Majdanu Sopotkiego II, po wschodniej stronie drogi prowadzącej przez miejscowość, nieopodal rzeki Sopot. W skład zespołu wchodzi: centralnie położony kościół, cztery kaplice i dzwonnica. Całość ogrodzona jest metalowym płotem na wysokiej podmurówce. Wzdłuż którego rosną drzewa.

Materiał i konstrukcja:

Fundamenty - murowane z cegieł i kamieni

Ściany zewnętrzne - murowane z cegieł ceramicznych pełnych, łączonych za pomocą prawą cementową, obustronnie tynkowanych. Wewnątrz tynki gładkie, zewnętrzne fakturowe.

Strop - płaski, z belek drewnianych, podbitych deskami od dołu

Posadzka - wylewka betonowa

Konstrukcja dachowa - drewniana krokwiowa

Pokrycie dachowe - blacha ocynkowana, malowana

Okna - zamknięte półkoliście

Drzwi - dwuskrzydłowe, deskowe, na zawiasach pasowych

Rzut: Dzwonnica założona jest na planie prostokąta, bez podziałów.

Bryła: Prostopadłościenna, dwukondygnacyjowa, nakryta dachem dwuspadowym

Elewacja: Frontowa /wsch./ - jednoosiowa, symetryczna, z drzwiami na osi. Na górnej kondygnacji półkoliście zamknięty otwór okienny, z szerokim parapetem. W elewacji zachodniej - podobnej, pozbawionej jedynie drzwi, okno na piętrze. Elewacje południowa i północna rozwiązane analogicznie - symetryczną, jednoosiową, z oknami na osiach, zwieńczone nieznacznie wyładowanym gzymsem koronującym.

Wnętrze: Jednoprzestrzenne

Wyposażenie: Trzy dzwony z wytwórni Felczyńskiego w Przemyśle

Instalacje: Elektryczna

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Dzwonnica wybudowana została w 1950 r. w miejscu drewnianej, pierwotnej, pochodzącej zapewne z XVIII w.

14. Kubatura 70 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 12 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica	17. Użytkowanie obecne dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Ok. 1980 r. położono nowe tynki na elewacjach		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Fundamenty - dobry Ściany zewnętrzne - dobry Stropy - dobry Pokrycie dachowe - dobry Więźba dachowa - dobry Instalacje - dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny. Opr. M. Zahajkiewicz. Lublin 1985

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst..... **Jacek Studziński 06. 2002**
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki **J. Studziński 06. 2002**
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. **J. Studziński 06. 2002**
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów **SOZ 0/Lublin**

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość.....	MAJDAN SOPOCKI	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	SUSIEC	DZWONNICA W ZESPOLE	Fotografie
3. Województwo.....	LUBELSKIE	KOŚCIELNYM	
		P.W. ŚW. TOMASZA	



Widok od pñ.zach..



Okno elewacji bocznej

Wkładkę założył: Jacek Studziński.. 06.2002
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:SOZ LUBLIN.....

