

1. Obiekt

DWOREK-RZĄDCÓWKA DÓBR ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ


2. Czas powstania

2 poł. XIX

3. Miejscowość

J A R O S Ł A W I E C

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Jarosławiec
pocza 22-424 Sitno

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Sitno pow. Zamość

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Wola Stabrowska

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat Zamość

8. Właściciel i jego adres





9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-245 data 22.02.1989 r.



Zespół dworsko-parkowy z rozbudowanym zespołem folwarcznym należał do dóbr ordynackich hrabiów Zamoyskich. Do 1939 r. zarządzany przez Kiełczewskich. Po drugiej wojnie światowej przejęty przez państwo - w oparciu o infrastrukturę i grunta dworsko-folwarczne zorganizowano Państwowe Gospodarstwo Rolne. Po 1990 r. własność AWR SP O. w Lublinie. Zespół gwałtownie niszczeje. W 1998 r. dwór z częścią parku nabył drogą zakupu [REDAKTOWANE] obecny właściciel. Przewidywany sposób użytkowania - instytucja charytatywna. Po 1990 r. rozebrano przybudówkę przystawioną do ściany tylnej przy wschodnim narożu.

SYTUACJA. Zespół dworsko-parkowy z częścią folwarczną o powierzchni 4,8 ha usytuowany po północnej stronie traktu zamojsko-hrubieszowskiego, w niewielkiej odległości od wiejskiego osiedla domków jednorodzinnych. Dwór usytuowany w obrębie pozostałości niewielkiego parku, z zachowaną aleją grabową, fragmentem alei wierzbowej i dwoma pomnikowymi modrzewiami. Frontem skierowany na południe.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA. Fundamenty, ściany zewnętrzne, część ścian wewnętrznych, szczyty, ganek i przybudówka murowane z cegły palonej pełnej łączonej zaprawą wapienno-piaskową. Płytki ceglana ława fundamentowa wsparta na ostrołukowych arkadach z filarami dochodzącymi do głębokości 250 cm. Ściany dwustronnie tynkowane zaprawą piaskowo-wapienną. Strop drewniany. Nadproże w wejściu kuchennym w formie łuku. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwie wczopowane w belki stropowe, usztywniona omieczowanym stolcem prostym, którego słupy i jętka stanowią szkielet konstrukcyjny ścian i sufitu pomieszczeń mieszkalnych poddasza. Dach pokryty eternitem falistym. Ściany pomieszczeń mieszkalnych poddasza tynkowane "na trzcinę", tynk sufitowy wiązany z łąkami owiniętymi słomianymi powrósłami, miejscami na drewnianej kracie. Na parterze i poddaszu sosnowe podłogi, w części pomieszczeń parteru dębowy parkiet. Schody na poddasze drewniane. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Część ścianek działowych z paździerzowej płyty.

RZUT. Rządówka założona na planie wydłużonego prostokąta (stosunek długości boków ok. 1 : 2). Frontem skierowana na południe. Dwutraktowa, trakt frontowy szerszy, z sienią na osi poprzedzoną prostokątnym gankiem. Wejście kuchenne w ścianie szczytowej zachodniej poprzedzone prostokątną przybudówką. Układ komunikacyjny parteru i piętra amfiladowy, W narożu wschodnim elewacji tylnej ślad posadzki po rozebranej przybudówce.

BRYŁA parterowa, przykryta wysokim naczółkowym dachem. Przybudówki równej wysokości: ganek przykryty dachem dwuspadowym (do połowy wysokości połaci korpusu), przybudówka szczytowa - dachem pulpitowym. W połaciach korpusu facjaty. Frontowa przesunięta asymetrycznie ku wschodowi przykryta daszkiem dwuspadowym. Tylne na osi poprzecznej przykryta daszkiem pulpitowym, z załamaniem, nasuniętymi z trzech stron okapami.

ELEWACJE jednokondygnacyjne, z profilowanym gzymsem wieńczącym. Frontowa pięciosiowa, o równym rytmie otworów, z gankiem na osi. Tylne czteroosiowa, szczytowa wschodnia dwuosiowa, szczytowa zachodnia trójosiowa z przybudówką na osi. Otwory drzwiowe i okienne prostokątne, w opaskach, w okiennych wydatne pasy podokienne. W ogzysmowanych półszczytach prostokątne otwory okienne. Drzwi płycinowe, jedno- i dwuskrzydłowe, okna dwudzielne z oberlufem. Elewacja ganku i przybudówki jednokondygnacyjne, ganku - z profilowanym gzymsem wieńczącym, nad którym od frontu ogzysmowany trójkątny szczyk z trójkątną płyciną. Ściany tynkowane, malowane na biało.

WNĘTRZA remontowane. Wystrój i wyposażenie nie zachowane.

INSTALACJA elektryczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 2000 m ³	520 m ²	mieszkalne	remont kapitalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.) Remontowany po drugiej wojnie światowej. Montaż instalacji wodnej i centralnego ogrzewania - obecnie rozmontowane. Po 1990 r. rozebrano przybudówkę we wschodnim narożu elewacji tylnej. Od 1998 r. kapitalny remont: podbicia fundamentów z izolowaniem, remont ścian, stropu, podłóg, poddasza, pokrycia dachowego, montaż nowych instalacji.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obecnie remont kapitalny.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, T. 48,
województwo zamojskie, Warszawa 1991.

REGIONALNY OŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4
W 012565023-34000000
83-1-831-43101

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst J. Serafinowicz, B. Seniuk, 1999 r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki J. Serafinowicz, B. Seniuk, 1999 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. J. Serafinowicz, 1999 r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

Wkładka nr 1, 2

1. Miejscowość... JAROSŁAWIEC	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina... SITNO	Rządówka	fotografie
3. Województwo... LUBELSKIE		



1



2



3

Fot. 1. Widok od pld.-zach.
 2. " " pln.-zach.
 3. " " wschodu.
 4. " " pln.-wsch.
 5. Wnętrze parku.



4



5

J. Serafinowicz, B. Seniuk, 1999 r.

Wkładkę założył:
 (imię, nazwisko, data)

SOZ OW w Lublinie

Miejsce przechowywania negatywów:



1



2



3



4



5



6



7

Fot. 1 - 2. Wnętrze, parter, I trakt, pom. narożne wsch.

3 - 6. Wnętrze, poddasze; układ, komunikacja, konstrukcja.

7. Konstrukcja: łaty owijane słomianymi powróskami pod tynk.

1. Miejscowość


JAROSŁAWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

RZADCOWKA

3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

SYTUACJA



JACEK SERAFINOWICZ BRONISŁAW SENIUK 1999 r.

Wkładkę założył: _____
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ O. LUBLIN