

89

LUBELSKIE

9277

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowość

1036/2 STODOŁA /D.STODOŁA ZOBORA/

XIX/XX w.

NIEMIROWEK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Fot.1 Elewacja wsch.

4. Adres

Niemirów 13

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Tarnawatka

pow. TOMASZÓW LUB.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat Tomaszów Lub.

8. Właściciel i jego adres:

Franciszek Damicz


Niemirów 13

9. Użytkownik i jego adres:

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć Bożena Lebioda

data wykonania VII.1985

miejsce przechowywania negatywów BBiBZ Zamość

Budynek wzniesiony prawdopodobnie w końcu XIX lub na pocz. XX w. przez Macieja Szarwolca, następnym właścicielem był Żyd Jolko Grębał, a po II wojnie świat. - Franciszek Dumicz. Pierwotnie obiekt usytuowany na siedlisku po przeciwnej stronie drogi.

Początkowo użytkowany jako budynek gospodarcze - inwentarski; od kilkunastu lat w całości przeznaczony na stodołę - rozebrana ściana dzieląca niegdyś oborę od klepiska stodoły i utworzone drugie zapole.

/prawdopodobnie zmieniana forma dachu/.

Sytuacja: Budynek usytuowany we wsch. części wsi, po pd. stronie głównej drogi przelotowej. Ustawiony szczytowo, w odległości ok. 20 m od drogi. Pd. ścianą szczytową przylega pod kątem prostym do drugiej stodoły. W obrębie siedliska dwie studnie kołowrotowe; od frontu sad owocowy. Działka ogrodzona częściowo płotem sztachetowym. Dom mieszkalny położony po przeciwnej stronie drogi.

Materiał, konstr., techn.: Wzniesiona w konstrukcji wieńcowej, z przylegającymi do ścian szczytowych szopami szkieletowymi /całość pod wspólnym dachem/. Bale sosnowe, tarte i ciosane /gr. 7-8 cm/ zwęglowane na rybi ogon z resztkami; łączone pomiędzy sobą drewnianymi tyblami. Podwaliny sosnowe /gr. ok. 20 cm/ wiązane w narożach na nakładkę, ułożone na kawałkach pni. W ścianie zach. łąt/ka.

Wieżba krokwiowo-płatwiowa z jętkami /łączenia na nakładkę/.

Płatew wysunięta na całą szerokość poza zrąb, przymocowana do belek tyblami.

Dach pierwotnie czterospadowy /obecnie szczyt pn. obity deskami/ kryty strzechą układaną schodkowo, zabezpieczoną na kalenicy koźlinami.

Rzut: Wzniesiona na polanie prostokąta, szerokofrontowa, pierwotnie z nieprzejezdnym klepiskiem i zapolem od pd oraz wydzieloną oborą od pn.; wzdłuż ścian szczytowych prostokątne szopy.

Wnętrze: Na klepisku ziemia ubita z gliną. Zapole oddzielone deskowymi zapolnicami /wys. ok. 70 cm/. Drzwi do stodoły osadzone w słupach, dwuskrzydłowe, deskowe na zawiasach pasowych; wejście do obory w węgarach ze skośnie ściętymi nadprożem; drzwi jednoskrzydłowe, deskowe /obecnie nieczynne/.

Instalacje: Brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
118 m ³	34 m ²	stodoła i obora	stodoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan zachowania średni ,częściowo spróchniałe bale zrębu i podwaliny	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Bożena Lebioda
VII, XI.1985

26. Sprawdził