

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

130

1. Obiekt zabytkowy

Ruina Zamku

ul. KLASZTORNA 22A

2. Miejscowość

gm. w m.

Srebrzeszyn

3. Wiek

XVI-XVII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

455,0

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 126,40 b) użytkowa: 126,40

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WIELKIE

b) powiat ZAMOŚĆ

c) gmina SREBRZESZYN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

warstwa ceglana

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

a) kolejowa

Srebrzeszyn

3,500

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

2

c) lasy

b) autobusowa

—

0,500

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

22. Właściciel i jego adres

KRYSTYNA NIŚCOKA

w/m

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

1

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Ścieżenie łobozne  
fragmenty gzymsu  
zachowane w części  
połud.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVI-XVII w.; przebud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

Skate

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

3.1967

Porosłe łozy - łobozne

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



oszt  
tys. zł



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

3.1967 J. P. R. S. S. S.

37. Sprawdził dnia