

19425

LUBELSKIE

1. Obiekt

SKARB CZYK DWORSKI

(3)

1103/3


2. Czas powstania

ok. 1820 r.

3. Miejscowość

NEPLE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



NR 6505



4. Adres

Neples, nr 16.

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białskopodlaskie

gmina Terespol

pow. BIAŁA PODL.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat Biała Podlaska

8. Właściciel i jego adres


G S w Terespolu, oddział w Neplach

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A / 163 data 27 I 1967



NR 6516

autor zdjęć A. Cebulak, P. Hapka, P. Mraś
data wykonania sierpień 1981.
miejsce przechowywania negatywów

BBiDz

BIAŁA PODL.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wybudowany w 1820 r. Należał do zespołu dworskiego Kaliksta Mierzejewskiego. Neogotycki.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony na północ od miejscowości, przy drodze dworskiej, w części folwarcznej, na pn.-wsch. od dworu/nie zachowany/.

Murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany. Wieża dachowa drewniana. Dach kryty dachówką. We wnętrzu posadzka cementowa, strop drewniany.

Założony na planie zbliżonym do kwadratu.

Podpiwniczony. Prostopadłościan nakryty dachem dwuspadowym.

Wnętrze jednoprzestrzenne/obecnie podzielone ścianką działową/.

Ściany na podmurówce, oszkarpowane, zwieńczone gzymsem. Front skierowany na południe, trzysioowyj jednokondygnacyjny. Na środku okno, po bokach którego dwoje drzwi. Przed frontem podest ze schodami z boków i zejściem do piwnicy na środku. Elewacje boczne dwusioowe z biforami. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, w ostrołukowych otworach.

Instalacja elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>140 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>35 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>gospodarcze</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>gospodarcze</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania zły. Ściany zawilgocone. Ubytki materiału. Zniszczone pokrycie dachu.</p>		
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Naprawa dachu.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

A.Cebulak
P.Hapka
P.Mras
VIII, 1981.

26. Sprawdził